




BOSCH



GWS Professional

9-115 | 9-125 | 11-125 | 12-125 CIE | 13-125 CIE |
15-125 CIE | 15-125 Inox | 17-125 CIE | 17-125 CIT | 17-150 CIE |
17-125 Inox



Robert Bosch Power Tools GmbH
70338 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com

1 609 92A 2N8 (2016.09) O / 274



de	Originalbetriebsanleitung	tr	Orijinal işlemle talimatı
en	Original instructions	pl	Instrukcja oryginalna
fr	Notice d'origine	cs	Původní návod k používání
es	Manual original	sk	Pôvodný návod na použitie
pt	Manual original	hu	Fogás használati utasítás
it	Istruzioni originali	ru	Оригинальное руководство по эксплуатации
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	uk	Оригінальна інструкція з експлуатації
da	Original brugsanvisning	kk	Пәнданану нұсқалыбының түрі
sv	Bruksanvisning, original	ro	Instrument original
no	Original driftsinstruks	el	Πρωτότυπο σύστημα χεργ
fi	Aikuperäiset ohjeet		
bg	Оригинална инструкция		

برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار بدکی و متعلقات،
حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار
برقی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار بدکی
فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات
حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی نیاندازید!

فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی
2012/19/EU در باره دستگاههای کهنه
الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به
حق ملی، باید ابزارهای برقی غیر قابل
استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و
نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست
اقدام بعمل آورد.



حق هرگونه تغییری محفوظ است.

صفحه	تصویر	توجه کنید	نوع عملکرد
263		9	 باز کردن مهره مهار سریع
263		10	 نهوه روشن و خاموش کردن
264		11	 تنظیم انتخاب سرعت
265		12	 پرخاندن سر دستگاه
266		13	 کار کردن مؤثر با سنگ فرز
266		14	 محمدوده علامتگذاری شده حاکستری رنگ: دستگیره (با روکش عایق دار)
267		15	 ابزار سایش مجاز را انتخاب کنید
268 - 270	-	-	نهوه انتخاب متعلقات

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مجاز بوش خدمات پس از فروش (برای ابزار آلات برقی بوش مراغه) کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

۱۰۰۰۰۰ خدمات پس از فروش به سه‌الات شما در باره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تعاور و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سه‌الات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- ابزار الکتریکی و شیارهای تهويه آنرا تمیز نگاه داريد.
- تا اینمی شما در کار تضمین گردد.
- تخت شرایط کاری هاد، در صورت امکان همواره از یک دستگاه کش استفاده کنید. تمیز کردن مکرر شیارهای تهويه از طریق دمش فشار هوای روشن کردن کلید محافظ (PRCD) چربیان فلما و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) توصیه میشود.
- هنگام کار با فلزات، امکان تجمع گرد فلزات که هادی می باشد در قسمت های داخلی ابزار برقی وجود دارد. امکان آسیب دیدن و از بین رفتن حفاظ روش عایق ابزار برقی وجود دارد.
- لطفاً ابزار و متعلقات دستگاه را به دقت محافظت و به خوبی نگهداری کنید.

اقدامات اینمی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار میکند در نظر بگیرید، یعنوان مثال سرویس ابزار برقی و ابزار و ملحقات آن، گرم نگهدارشدن دستها و سازمان دهنده مراحل کاری.

جهت برآورد دقیق فشار ناشی از ارتعاش، باید زمانهای را هم که دستگاه خاموش است و با اینکه دستگاه روشن است و لیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله متواند سطح فشار ناشی از ارتعاش را در کل طول کار به وضوح کم کند.

نحوه نصب و کاربرد

جدول زیر اهداف کار برای نصب و راه اندازی ابزار برقی را نشان می دهد. دستورات و اهداف کار به صورت مصور نشان داده می شوند. بسته به نوع کاربری، باید دستورات مختلف را به صورت ترکیبی بکار برد. به توصیه های مربوط توجه کنید!

صفحه	تصویر	توجه کنید	نوع عملکرد
252 - 253		1	 آماده سازی برای سایش
254 - 255		2	 آماده سازی برای برش
256 - 257		3	 آماده سازی برای برش سنگ و کاشی (توصیه)
258 - 259		4	 آماده سازی برای سایش با مکنده
260		5	 آماده سازی برای رفع زنج
261		6	 آماده سازی برای رفع زنج
262		7	 آماده سازی برای سوراخکاری کاشی
262 - 263		8	نصب مفهوم موادر سریع

علامت	معنی	علامت	معنی
L_{PA}	سطح فشار صوتی	X	عملکرد ممنوع و غیر مجاز
K	ضریب خطا (عدم قطعیت)	✓	عمل مجاز
a_h	میزان کل ارتعاشات	↓	مرحله بعد
محتویات ارسالی		قدرت ورودی نامی	
سنگ فرز، قاب محافظ، دسته کمکی.		P_1	
قاب محافظ مخصوص، ابزار و سایر متعلقات مصور، در محتویات ارسالی استاندارد، قرار ندارند.		P_2	
لطفاً لیست کامل متعلقات و ملمکات را از فهرست برنامه متعلقات اقتیاس نمایند.		تعداد دور (سرعت)	
موارد استفاده از دستگاه		n	
ابزار برقی جهت زدن کاری مواد فلزی و سرامیک و سوراخکاری کاشی در نظر گرفته شده است.		n_v	
جهت برش با ابزارهای فرز باید حفاظ اینمی مخصوص برش نصب گردد.		محدوده کنترل و تنظیم سرعت	
هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعییه کرد.		d_1 d_2	
همراه با دستکش اینمی (متعلقات) می توان از ابزار برقی برای برس کاری فلزات و نیز سایش با صفحات سنباده قابل انعطاف استفاده نمود.		D $d_1 = \text{طول محور دستگاه}$ $d_2 = \text{قطر داخل صفحه}$	
ابزار برقی فقط برای فشرک کاری تعییه شده است.		انتخاب سرعت	
مشخصات فنی		 ELECTRONIC	
ارتفاع و مشخصات فنی این دستگاه در جدول ۱ صفحه ۲۵۰-۲۵۱ درج شده اند.		ثبت کننده الکترونیک	
این اطلاعات برای ولتاژ نامی [U] ۲۳۰V ولت می باشد و در صورت تغییر ولتاژ و یا در کشورهای دیگر می توانند تغییر کنند.		 CONSTANT ELECTRONIC	
اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش		توقف کننده ضربه زن (سیستم جلوگیری از پس زدن)	
مقادیر اندازه گیری شده این دستگاه در جدول صفحه ۲۵۰-۲۵۱ درج شده اند.		حافظ جلوگیری از روشن شدن مجدد	
میزان سطح سر و صدا طبق ۲-۳ EN 60745 محسنه می شود.			
میزان کل ارتعاشات a_h (جمع بردارهای سه جهت) و ضربی خطا K بر مبنای استاندارد محاسبه می شود.		محدود کننده حریان برق راه اندازی	
سطح ارتعاش قید شده در این دستورالعمل با روش آندازه گیری ماقع استاندارد FN 60745 مطابقت دارد و آن میتوان برای مقایسه ابزارهای برقی با بدیگر استفاده نمود. همچنان برای برآورد موقتی سطح فشار ناشی از ارتعاش نیز مناسب است.			
سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. لتنه اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با سایر متعلقات، با ابزارهای کاربردی دیگر و یا بدون مراقبت و سرویس کافی بکار برده شود، در آنصورت امکان تغییر سطح ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش دهد.		سایش سطوح	
		سایش با صفحه سنباده	
		وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	
		کمکی کاهنده لرزش	
		وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	
		کمکی استاندارد	
		کلاس حفاظتی II (کاملاً عایق شده)	
		L_{WA}	

علامت ها

علامیم زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علامیم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسیارید. تفسیر صحیح این علامیم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بد هیبد.

معنی	علامت
شماره فنی	
لطفاً کلیه نکات ایمنی و دستورالعمل ها را بخواهید	
پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار برقی، دوشاخه اتصال آنرا از داشکنی برقی ببروایم	
از دستگاه ایمنی استفاده کنید	
از گوش ایمنی استفاده کنید.	
از عینک ایمنی استفاده کنید	
مسیری با جهت حرکت	
جهت شروع کار از نیرو استفاده کنید.	
سرعت کم	
سرعت زیاد	
روشن کردن	
خاموش کردن	
قفل کلید روشن/خاموش	
آزاد کردن قفل کلید قطع و وصل	

▪ از تجمع گرد و غبار در محل کار خود جلوگیری بعمل آورید. گرد و غباری توانند به آسانی مشتعل شوند.

▪ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بواسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگهداشته میشود، تا اینکه بواسیله دست نگهداشته شود.

▪ در صورت شکستن صفحه ساب در حین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزارگیر دستگاه در محل حفاظ ایمنی و با آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلاقالصه به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. آدرس مربوطه را از قسمت «خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان» اقتیاس نمائید.

▪ قاب محافظ را طوری تنظیم کنید که از جهش جرفه به طرف کاربر جلوگیری کند.

▪ قاب محافظ نباید با هر کوت دادن اهرم آزاد کننده روی سر جعبه دنداده، بمفراد. در غیر اینصورت نباید به هیچ عنوان از ابزار برقی استفاده کرد و باید آن را نزد نمایندگی برد.

▪ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. این صفحات در طول کار بسیار داغ می شوند.

▪ دکمه قفل کننده و تثبیت ممور دستگاه را فقط در صورت توقف کامل مدور دستگاه فشار دهید. در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

▪ پس از نصب ابزار سایش و قبل از روشن کردن ابزار برقی کنترل کنید که این ابزار بطور صحیح نصب شده باشد و بطور آزاد قابل چرخش باشد. اطمینان حاصل کنید که ابزار سانیدن و متصلان با حفاظ ایمنی و با قطعات دیگر تماس نداشته باشد.

▪ هنگام کار با ابزار برقی با مولد های جریان برق سیار (زیراتورها) امکان بروز اختلال توان با کارکرد غیر عادی موقعه روشن کردن، وجود دارد.

▪ از طریق اعمال زور بسیار زیاد، امکان فشار آمدن بیش از حد روی ابزار برقی وجود دارد. این فشار زیاد می تواند منجر به تولید حرارت زیاد یا آسیب دیدگی ابزار برقی گردد. بدگذر ابزار برقی پس از زیر بار بودن شدید، پس دقيقه بدون بار کار کند تا ابزار برقی خنک شود.

▪ این ابزار برقی را بواسیله یک پایه برش بکار نبرید.

▪ هرگز از صفحه برش برای سایش استفاده نکنید.

▪ هنگام برش با ابزارهای فرزکاری همراه حفاظ ایمنی برش را بکار ببرید.

▪ هنگام برش سنگ از سریوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.

▪ از ماسک ایمنی تنفس در برای گرد و غبار استفاده کنید.

▪ مهربه مهار سریع را می توان فقط برای صفحات ساب و برش بکار برد. تنها از مهربه مهار سریع سالم و برا عیب استفاده کنید.

▪ سر جعبه دنداده را هنگام چرخش ببرون نکشید - رجوع کنید به تصویر 12، صفحه 265.

▪ جهت صرفه جویی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.

هشدارهای ایمنی مخصوص برای سنباده کاری

از ورقهای سنباده بیش از حد بزرگ استفاده نکنید و از دستورات تولید کننده برای انتخاب اندازه کاغذ سنباده پیروی کنید. کاغذ های سنباده ای که از کفی سنباده بزرگ تر بوده و از لبه آن بیرون بزند، میتوانند باعث ایجاد جراحتات، گیر کردن، پاره شدن کاغذ سنباده و یا پس زدن دستگاه بشوند.

هشدارهای ایمنی مخصوص برای کار با برس های سیمی

توجه داشته باشید که از برس های سیمی در هنگام استفاده عادی و متعارف نیز قطعات و ذرات سیم جدا نمیشوند. از اعمال فشار زیاد بر روی سیم های برس خودداری نمائید. ذرات و قطعات سیمی که به هوا پرتاب نمیشوند، میتوانند به آسانی داخل لباس و یا پوست بد نفوذ پیدا کنند. در صورتی که استفاده از حفاظ ایمنی توصیه شده است، از تماس حفاظ ایمنی با برس سیمی جلوگیری بعمل آورید. قطر برس های سیمی مدور تخت و برس های سیمی کاسه ای میتوانند از اثر فشار و نیروهای گیری از مرکز افزایش پیدا کنند.

سایر نکات ایمنی و راهنمائی ها در رابطه با نحوه کاربرد

به ولتاژ شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بروی برجسب ابزار برقی مطابقت داشته باشد.

برای یافتن لوله ها و سیمهای برق پنهان تأسیسات، از دستگاه های ردیاب مناسب آن استفاده کنید و در صورت نیاز با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان محل تماس بگیرید. تماس با سیم های برق میتواند باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود. آسیب دیدن لوله گاز می تواند باعث ایجاد انفجار شود. میشود.

چنانچه جریان برق قطع شود و یا دوشاخه اتصال کابل برق دستگاه از داخل بیرون کشیده شود، در آنصورت قفل کلید قطع و وصل را آزاد کنید و کلید قطع و وصل را در موقعیت فاموش قرار بدهید. این اقدام از روشن شدن مجدد بدون کنترل و ناخواسته جلوگیری بعمل می آورد.

گرد و غبار مواد و مصالح مانند رنگ ها و روکارهای حاوی سرب، پرخی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند و ممکن است باعث بروز آلرژی یا سبب بیماری های مجاری تنفسی شده و یا سرطان را باشند. کار با مواد حاوی آرسنیت، منصرماً باید توسط افراد متخصص انجام شود.

- حتی امکان از یک دستگاه مکش مناسب و در خور ماده (قططعه کار) استفاده کنید.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.
- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

همینشه از فلاٹهای نگهدارنده (مهره های) سالم و بدون عیب با اندازه و فرم مناسب برای صفحه ساب یا صفحه سنگ که انتخاب نموده اید، استفاده کنید. فلاٹهای مناسب باعث حفظ صفحه های ساب شده و خطر شکستن آنها را کم می کند. فلاٹهای مخصوص صفحه های برش میتوانند با سایر فلاٹهای مخصوص صفحه های ساب متفاوت باشند.

صفحه های ساب و برش مفترقه مستعمل و فرسوده متعلق به ابزار برقی بزرگتر را مورد استفاده قرار نمیگیرید. صفحه های متعلق به ابزار برقی بزرگتر برای ابزار برقی کوچکتر به هنگام کار با سرعت بالا مناسب نمیباشد و استفاده از آن صفات ممکن است مجرم شکستن آنها شود.

سایر هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات برش

از بلوکه شدن و گیر کردن صفحه های برش و یا آوردن فشار بیش از حد به آن ها جلوگیری کنید. از ایجاد برس های خیلی عمیق خودداری کنید. اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش باعث استهلاک آن شده، امکان گیر کردن آن و در نتیجه خطر پس زدن دستگاه و یا شکستن آن ابزار وجود دارد.

از نزدیک شدن به بخش های چلو و عقب صفحه برش در حال چرخش خودداری کنید. در صورتی که صفحه برش واقع در قطعه کار را از خود دور نماید، هنگام پس زدن، دستگاه ممکن است با شتاب به سمت شما حرکت نموده و با متعلقات شکسته شده به سمت شما پرتاب گردد.

در صورت گیر کردن صفحه برش و یا متوقف ساختن کارتان، دستگاه را خاموش نموده و آنرا آرام نگهداری تا صفحه کاملاً از حرکت متوقف شود. هرگز سعی نکنید صفحه برش در حال حرکت را از شکاف ببرون بکشید، زیرا این عمل ممکن است پس زدن دستگاه را منجر گردد. علت گیر کردن و انسداد را پیدا کرده و آنرا بر طرف کنید.

از روشن کردن مجدد ابزار الکتریکی و برش با آن تا زمانی که قطعه کار در داخل دستگاه است، خودداری کنید. پیش از آنکه با احتیاط مجدد به برش بپردازید، نخست بگذارید صفحه برش به مدادکتر (سرعت) دور چرخش خود برسد. در غیر انتصاف اه کان[®] رکور[®] دن و بیرون[®] بیرون[®] روش از این قطعه کار وجود دارد و پس زدن را منجر می شود.

صفحه های بزرگ و قطعه های کار با ابعاد بزرگ را طوری ثابت و ممکن قرار دهید. تا خطر پس زدن دستگاه در اثر گیر کردن صفحه برش کاهش پیدا کند. امکان خم شدن و تاب برداشتن قطعات بزرگ به دلیل وزن و سنگینی آنها وجود دارد. از اینرو باید قطعه کار از هر دو طرف، هم در نزدیکی خط برش و هم در نزدیکی لبه قطعه، ثابت و ممکن قرار داشته باشد.

به ویژه هنگام ایجاد برش های عمیق «جیبی» (شیار زدن) در دیوار و یا سایر قسمت های غیر قابل رؤیت، احتیاط کنید. صفحه برش که وارد قطعه کار میشود، میتواند هنگام برش با لوله های گاز، لوله های آب، کابل های برق و یا سایر اشیاء اصطبات نموده و باعث پس زدن دستگاه بشود.

- ابزار برقی را خوب ممکن گرفته و پدن، ساعد و دستهایتان را به گونه ای قرار دهید که قادر به کنترل و خنثی کردن نیروهای ضربه زن دستگاه باشید. در صورت رخوت اتفاقی داشتن دسته کمکی، همواره از آن استفاده کنید تا کمل آن بتوانید هنگام کارکرد ابزار برقی در سرعت زیاد، حداقل کنترل را بر نیروهای ضربه زنده و گشتاور واکنشی آن داشته باشید. شخص کاربر میتواند با رعایت احتیاط و اقدامات ایمنی مناسب بر نیروهای ضربه زنده و نیروهای واکنشی دستگاه تسلط داشته باشد.
- هرگز دست خود را به ابزار کار متحرک و در حال چرخش نزدیک نکنید. زیرا ممکن است ابزار کار متحرک هنگام پس زدن با دست داشته شما اصابت کند.
- از نزدیک ابزار و تماش آن قسمتی از ابزار برقی که پس زدن به حرکت در میاید، اجتناب کنید. ضربه زدن با پس زدن دستگاه باعث حرکت ابزار برقی در همه مخالف حرکت صفحه ساب در محلی که پلوکه شده است، میشود.
- خصوصاً در گوشه ها، لبه های تیز و غیره با احتیاط خاص کار نکنید. از در رفتن و خارج شدن ابزار و متعلقات از داخل قطعه کار و گیر کردن آنها جلوگیری کنید. امکان گیر کردن ابزار در حال چرخش خصوصاً در گوشه ها، لبه های تیز وجود دارد. این امر باعث پس زدن و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی می شود.
- از تیغ اره زنجیری و یا تیغ اره دندانه ای استفاده نکنید. چنین ابزارهایی اغلب باعث پس زدن دستگاه و با از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشوند.
- ### هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات سایش و برش
- برای ابزار برقی خود، منحصر از ابزار برای سائیدن و بریدن مجاز آن دستگاه و از حفاظت ایمنی که برای آن ابزار در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. ابزار و متعلقات سایش و برش که برای این ابزار برقی در نظر گرفته شده اند، نمی توانند به حد کافی تحت حفاظت و کنترل باشند و این نیستند.
- صفحات سنگ را طوری نصب کنید که صفحه سنگ از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون نزند. صفحه سنگ نصب شده خلاف اصول که از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون زده باشد، نمی تواند به اندازه کافی محفوظ بماند.
- قاب محافظ کاربر را در برایر تکه های شکسته، تماش اتفاقی با سنگ سبب شدن ایجاد نماید. افروخته شدن لباس می شود، این محفظت می کند.
- ابزارهای سایش و برش مجاز نزد فقط قرار گیرد. قاب محافظ، کاربر را در برایر تکه های شکسته، تماش اتفاقی با سنگ سبب شدن ایجاد نماید. افروخته شدن لباس می شود، این محفظت می کند.
- ابزارهای سایش و برش مجاز نزد فقط قرار گیرد. شوند. بطور مثال هرگز نباید از سطع جانی یک صفحه برش برای سائیدن استفاده کنید. صفحه های برش برای برداشتن مواد با لبه صفحه مناسب هستند. اوردن فشار جانی بر روی این صفحه ها ممکن است منجر به شکستن آنها شود.
- ابزار برقی را منحصر از دسته و سطوح عایق دار آن در دست نگیرید، جرا که بسته به نوع کار خود، امکان تماس ابزار برش و متعلقات ابزار برقی با کابل های برق غیر قابل رفوت داخل ساختمان و یا تماس آنها با کابل خود دستگاه وجود دارد. تماس ابزار برق و متعلقات ابزار برقی با سیم و کابل که هادی جریان برق است، می تواند در بخش های فلزی ابزار برقی نیز جریان برق تولید کند و باعث برق گرفتگی شود.
- کابل برق دستگاه را از ابزار و متعلقات در حال چرخش روی آن دور نگاه دارید. در صورتیکه کنترل خود را بر روی ابزار الکتریکی از دست بدھید، امکان قطع شدن، و یا گیر کردن و گره خودن کابل برق وجود داشته و منجر به اصابت و گیر کردن دست و ساعد شما به ابزار در حال چرخش گردد.
- هرگز ابزار الکتریکی را قبل از توقف کامل ابزار و متعلقات آن کنار نگذارید. امکان تماس ابزار و متعلقات در حال چرخش با سطحی که ابزار برقی بر روی آن قرار دارد وجود داشته و منجر به از دست دادن کنترل شما بر روی ابزار برقی میشود.
- هنگام حمل ابزار الکتریکی خود را بطور مرتباً نگهدارید. در غیر اینصورت امکان تماش اتفاقی لباس شما و گیر کردن آن به ابزار در حال چرخش روی دستگاه وجود داشته و این منجر به اصابت ابزار به بدن شما می گردد.
- شیارهای نهاده ای ابزار الکتریکی خود را بطور مرتباً تمیز کنید. گرد و غباری که از طریق بروآهه موتور به داخل محفظه وارد شود و با تجمع زیاد برآده فلز در آن ممکن است سوانح و خطرات الکتریکی را منجر گردد.
- از بکارگیری ابزار الکتریکی در مجاورت مواد قابل اشتعال خودداری کنید. جرقه های میتوانند باعث حریق در این مواد شوند.
- از ابزار و متعلقاتی که نیاز به هنک کننده سیال دارند استفاده نکنید. استفاده از آب و یا سایر مواد خنک کننده مایع میتواند موجب بروز برق گرفتگی شود.
- ### ضریب زدن (پس زدن یا گیر کردن دستگاه هنگام کار) و هشدارهای ایمنی
- ضربه زدن پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن و یا بلوکه شدن ابزار و متعلقات در حال چرخش بر روی ابزار برقی، از جمله صفحه ساب یا صفحه سنگ، یا کمی سبب آد، برس سیمی و عربه بوجود می آید. گیر کردن، اسداد و یا بلوکه شدن منجر به توقف ناگهانی ابزار در حال چرخش روی دستگاه میشود. بدین ترتیب ابزار برقی از کنترل خارج شده و در خلاف جهت چرخش و حرکت متعلقات و ابزاری که از روی آن قرار دارد، شتاب پیدا میکند.
- بطور مثال در صورتیکه یک صفحه ساب در قطعه کار گیر کرده و یا بلوکه شود، امکان دارد لبه صفحه ساب بشکند و یا منجر به ضربه زدن (پس زدن) شود. در این صورت صفحه ساب بطراف کاربر و یا در خلاف جهت او، بسته به جهت چرخش آن در محل بلوکه شده، حرکت میکند. امکان شکستن صفحه های ساب از این طریق نیز وجود دارد.
- ضربه زدن (پس زدن) نتیجه استفاده و بکارگیری نادرست از ابزار برقی است. با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

- ◀ منحصرآ از ابزار و متعلقاتی که توسط تولید کننده دستگاه، در خصوص این ابزار الکتریکی در نظر گرفته و پیشنهاد شده است، استفاده کنید. نصب و استفاده از ملقطات و متعلقات متفرقه، تضمین کار برای اینمی را از بین خواهد برداشت.
- ◀ میزان تمبل سرعت مجاہ متعلقات سایش و برش باید حداقل معادل با حداقل سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. ابزار و متعلقاتی که سرعت از حد مجاہ میبرند، ممکن است بشکند و به اطراف پرتاپ بشوند.
- ◀ قطر و ضخامت ابزار و متعلقاتی که بر روی دستگاه قرار میگیرند، باید با اندازه ها و مقادیر قید شده ابزار برقی مطابقت داشته باشند. ابزار و متعلقاتی که اندامه سایی ناتسناست و نادرست نی توانند به حد کافی تحت حفاظت و قابل کنترل باشند.
- ◀ ابزارهای دارای رزووه با ایستگی با رزووه ممور دستگاه مناسب باشند. ابزارهایی که بوسیله فلاتر نصب می شوند باستی قطر سوراخ ابزار با قطر گیرنده فلاتر مناسب باشد. ابزارهایی که روی ابزار برقی محکم نشوند، بطور نامتعادل می چینند، شدید می لرزند و می توانند باعث از بین رفتن کنترل روی دستگاه شوند.
- ◀ از ابزار و متعلقاتی که آسیب دیده اند، استفاده نکنید. پیش از هر بار استفاده از ابزار و متعلقاتی که روی دستگاه نصب میشوند، از جمله صفحه های ساب، را از نظر ترک خوردگی، استهلاک و یا سانیدگی کنترل کنید. همچنین قابهای محافظ و کفی سنباده ترک ندانش، مستهلك و مستعمل نباشند و سیم های برس شل نشده یا شکسته نباشند. در صورتی که ابزار برقی یا متعلقاتی که زمین افتاب، کنترل کنید که ابزار دستگاه آسیب ندیده باشد و یا از ابزار و متعلقات سالم دیگری استفاده ننماید. در صورت کنترل و نسب ابزار و متعلقات، خود و سایر افراد نزدیک به ابزار برقی را از معرض ابزار در حال هژهش روی دستگاه دور نگاه داشته و ابزار برقی را به مدت یک دقیقه با آخربن دور (سرعت) ممکن موتور در حالت بدوین یار و روشن بگذارد. ابزار و متعلقات آسیب دیده معمولاً در این مدت آزمایش می شکنند.
- ◀ از تجهیزات اینمی و پوشش محافظ شخصی استفاده کنید. مناسب با نوع کار از پوشش اینمی یا ماسک اینمی برای حفاظت کامل از تمام صورت، چشم و یا از عینک اینمی استفاده کنید. در صورت لزوم از ماسک ضد غبار، گوشی اینمی، دستکش اینمی و یا پیش بند اینمی مخصوصی که ذرات مواد، تراشه و زوائد را از شما دور نگاه میدارد، استفاده کنید. چشمان شما باید در هنگام کارهای متفرقه تولید میشوند، محفوظ بماند. ماسک های اینمی ضد غبار و ماسک های تفسی باید قادر به فیلتر کردن گرد و غبار ناشی از کار باشند. در صورت که به مدت طولانی در معرض سر و صدای بلند قرار گرفته باشد، امکان تضعیف قدرت شنوایی شما وجود دارد.
- ◀ دقت کنید که سایر افراد، فاصله کافی با محل کار شما داشته باشند. هر فردی که به محل کار شما نزدیک میشود، موظف است از تجهیزات اینمی و پوشش محافظ شخصی بپخوردار باشد. امکان پرتاپ شدن قطعات شکسته و جدا شده از قطعه کار و یا ابزار و متعلقات شکسته حتی در خارج از محدوده کار نیز وجود دارد و میتواند منجر به جراحاتی گردد.
- ◀ قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تجویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و با پاتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.
- ◀ ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دستگاه را نفواده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی توجهی خطرناک است.
- ◀ از ابزار الکتریکی خوب مرآقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقیق کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده باشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت سیاری از سوانح کاری، عدم مرآقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.
- ◀ ابزار برس را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برسی که خوب مرآقبت شده و از لبه های تیز بخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشد.
- ◀ ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.

سرپیس

- ◀ برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یاری اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمی دستگاه شما تضمین گردد.

راهنمایی ها و نکات اینمی برای دستگاه سنگ فرز

هشدارهای اینمی مشترک برای سائیدن، سنباده کاری، کار با برس های سیمی و بریدن

- ◀ این ابزار برقی به عنوان ابزاری برای سائیدن، سنباده کاری، برس کاری و بریدن مورد استفاده قرار میگیرد. به تمامی هشدارهای اینمی، دستورالعمل ها، تصاویر و ارقامی که به همراه این ابزار برقی دریافت می دارید، توجه کنید. عدم رعایت و توجه به دستورالعمل های زیر، میتواند موجب برق گرفتگی، حریق یا هرگاه اش دیدی شود.

- ◀ این ابزار برقی جهت پولیش کاری مناسب نمیباشد. استفاده از این ابزار در مواردی که برای این ابزار برقی در نظر گرفته شده است، میتواند خطرات و چراحتانی را منجر گردد.

فارسی

راهنمایی‌های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

⚠ هشدار همه دستورات ایمنی و راهنمایی‌ها را بخوانید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی‌ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنمای «ابزار الکتریکی» صحبت می‌شود، منظور ابزارهای الکتریکی (با سیم برق) و یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) می‌باشد.

ایمنی محل کار

▪ محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

▪ با ابزار الکتریکی در محیط‌های که در آن خطر انفجار وجود داشته و ماوی مایعات، گازها و بخارها متفقه باشد، کار نکنید. ابزارهای الکتریکی جرقه های انجام می‌کنند که می‌توانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارهای موجود در هوا شوند.

▪ هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پر شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ دوشاخه ابزار الکتریکی باید با برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه‌های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ از تماس بدنبال قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاز، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنبال قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.

▪ دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل هواز، روغن، لبهای تیز و پخش‌های متبرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.

▪ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مطرد، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می‌دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

▪ حواس خود را خوب بمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت خستگی یا یا در صورتیکه مواد مخدود، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت سای شدیدی به سرمه را داشته باشد.

▪ از تجهیزات ایمنی خودصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر ممنوع شدن را کاهش میدهد.

▪ مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باطری، پرداشتن آن و یا همل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آجرها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و آجرهایی که روی پخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می‌توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر منتظمه بهتر نگت نکنید.


▪ لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زیست آلات هودداری کنید. موهای لباس و دستکش ها را از پخش های در حال چربیش دستگاه دور نگهدارید. لباس های گشاد، موی بلند و زیست آلات ممکن است در قسمت های در حال چربیش دستگاه گیر کنند.

▪ در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا سیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می‌شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن


▪ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

▪ در صورت ایجاد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی‌توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.



250 |

	GWS ...	9-115	9-125	11-125	12-125 Cl	12-125 Cl	13-125 Cl	13-125 CIE
	3 601 ...	G90 0..	G91 0..	G92 0..	G93 06.	G93 0G.	G9E 0..	G9F 0..
x XXX XXX XXX								
P ₁	W	900	900	1100	1150	1200	1300	1300
P ₂	W	530	530	740	530	640	700	700
n	min ⁻¹	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
n _v	min ⁻¹	-	-	-	-	-	-	2800 - 11500
d ₁	I	mm	22	22	22	22	22	22
	d ₁		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
d ₂	D	mm	115	125	125	125	125	125
	d ₂	mm	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
■ ₁	kg	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
■ ₂	kg	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
ELECTRONIC		-	-	-	-	-	-	●
		-	-	-	●	●	●	●
		-	-	-	●	●	●	●
		-	-	-	●	●	●	●
		-	-	-	●	●	●	●
L _{WA}	dB(A)	101	101	102	102	102	102	102
L _{PA}	dB(A)	90	90	91	91	91	91	91
K	dB	3	3	3	3	3	3	3
a _h	m/s ²	5	5	5	6	6	6	6
a _h	m/s ²	1,5	1,5	2	2	2	2	2
K	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
■/II		●	●	●	●	●	●	●










	GWS ...	15-125 CIE	15-125 Inox	17-125 CI	17-125 CIE	17-125 CIT	17-150 CI	17-125 Inox
	3 601 ...	G96 0..	G9X 0..	G9G 0..	G9H 0..	G9J 0..	G9K 0..	G9M 0..
P ₁		W	1500	1500	1700	1700	1700	1700
P ₂		W	820	820	1010	1010	1010	1010
n	min ⁻¹	11500	7500	11500	11500	9300	9300	7500
n _v	min ⁻¹	2800 - 11500	2200 - 7500	-	2800 - 11500	2800 - 9300	-	2200 - 7500
d ₁	I mm	22	22	22	22	22	22	22
	d ₁	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
d ₂	D mm	125	125	125	125	125	150	125
	d ₂	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	₁	kg	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4
	₂	kg	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3
			•	•	-	•	-	•
			•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•
L _{WA}	dB(A)	103	103	103	103	102	103	103
L _{PA}	dB(A)	92	92	92	92	91	92	92
K	dB	3	3	3	3	3	3	3
a _h	m/s ²	6	5	6	6	5,5	7	5
a _h	m/s ²	4	2	4	4	2,5	2,5	2
K	m/s ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
/ II		•	•	•	•	•	•	•








1








2













3












4











5









6




7




8






9




10






11





2 3




4 5 6








5 6





12






13






i+




14

i+







15




	D [mm]	b [mm]	d [mm]	max. [min⁻¹] [min⁻¹]	max. [m/s]
b	115	7	22,2	11500	80
b	125	7	22,2	11500	80
b	150	7	22,2	9300	80
D	115	-	-	11500	80
D	125	-	-	11500	80
b	d 75	30	M 14	11500	45
D	d 82	-	M 14	11500	80











2 605 438 170



2 608 438 692
(L-BOXX 136)



2 608 438 114

