

Robert Bosch Power Tools GmbH
70535 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com

1 609 92A 5KX (2017.04) PS / 508

www.bosch-pt.com

1 609 92A 5KX




GTM 12 JL Professional





BOSCH

mk	Originalno učinkovito za radnika
sr	Originalno uputstvo za rad
sl	Izvorna navodila
hr	Originalne upute za rad
et	Aligācēs kasuņuļu iehādējumi
lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
it	Originali istruktori za uporabu
es	Pívodní návod k používání
sk	Pôvodný návod na použitie
hu	Eredeti használati útmutás
ru	Оригинальное руководство по эксплуатации
uk	Оригінальна інструкція з експлуатації
kk	Пәндалану тұсқаудыңның гүлгүлесі
ro	Instrucțiuni originale
bg	Оригинална инструкция












6 |





a









b






8 |







10 |




A









B








C














12 |














14 |













16 |







18 |





20 |



متعلقات

شماره فنی	
1619 PA4 166	گیره پیچی
1619 PA4 167	صفحة موتوتاز در کفی اره
1619 PA4 560	کیسه جمع آوری گرد و غبار
2 608 005 131	نگهدارنده طول
تیغه های اره برای چوب و قطعات کاری مسطح، پال ها و باریکه ها (قرنیزهای کف و زیر سقف)	تیغه اره 40 mm دندانه
2 608 640 440	تیغه های اره برای آلومینیوم(کاربرد ابزار بعنوان اره فارسی، بر)
2 608 640 453	تیغه اره 30 mm دندانه

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ فراهم دارد. تصاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.
برای هرگونه سوال یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.
برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و پسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.
ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی نندازیدا.



فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی EU/2012/19 درباره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به جهاد ملی، باید از اینها بر قریب قابل استفاده را جداگانه جمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.
حق هرگونه تغییری محفوظ است.

- خط کش راهنمای موازی را در این حالت نگهدارید و بوسیله پیچ گوشتشی دو سو که به مردم ابزار ارسال شده است، بندید و محکم کنید. (رجوع شود به تصویر ۱۴)

- خط کش راهنمای موازی را از روی میز اره بردارید.
- پیچ تنظیم میانی ۷۴ را آنقدر به طرف داخل یا خارج پوشانید تا پیچ با سطح هارجی ربل هادی بطور مماس و همسطح قرار گیرد.

- موقعیت قرار گرفتن هر یک از پیچ های تنظیم را حفظ کنید و همه پیچ های ۷۳ را مجدداً محکم کنید. (رجوع شود به تصویر ۱۵)

چنانچه دیگر توان خط کش راهنمای موازی را پس از تنظیم کردن بطور محکم روی میز اره ثبت نمود، نیروی کشنش قطعه هدایت کننده ۷۱ را از تو تنظیم کنید.
(رجوع شود به مبحث «تنظیم کردن نیروی کشنش خط کش راهنمای موازی»، صفحه ۴۸۹)

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انعام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل برقی برون بکشید.
در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مجاز بوش (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

نحوه تمیز کردن
ابزار برقی و شیارهای تهویه را همواره تمیز نگهدارید تا بتوانی بخوبی و با اطمینان کار کرد.

حافظ اینمی (قاب محافظ) خودکار باید همواره آزادانه قابل حرکت باشد و بطور خودکار بسته شود. از اینرو محدوده حفاظ اینمی خودکار را ممیشه تمیز نگهدارید.

بعد از انجام هر مرحله کار، گرد و غبار و تراشه ها را بوسیله فشار هوا و یا بوسیله یک قلم مو از دستگاه دور کنید.

واحد نور پردازی و همچنین واحد لیزر را بطور مرتب تمیز کنید (۳۴، ۱۹).

برای تمیز کردن پوشش عدسی لیزر ۱۶، پیچ ها را بطور کامل باز کنید و بیرون آورید. سپس دریوش مربوطه را در امتداد قاب محافظ خودکار ۲۰ از بدنه بیرون بکشید.
(رجوع شود به تصویر ۱)

راهنمایی های عملی

دستورالعمل ها و توضیحات کلی برای اره کاری
▪ برای انجام هر گونه برش، ابتدا باید اطمینان حاصل
کنید هیچگونه امکان تماسی مابین تیغه اره با
راهنماهای برش یا با سایر قطعات و بخش های
دستگاه وجود ندارد.
تیغه اره را در برابر ضربه محافظت کنید. تیغه اره نباید در
معرف هیچگونه فشار جانی قرار بگیرد.
توجه داشته باشید که حفاظت تیغه در یک خط با تیغه اره
قرار داشته باشد.

از کار روی قطعات کاری خمیده و پیچ خورده خودداری
کنید. قطعه کار باید همواره بت صلح صاف و مسقیم
برای تکیه دادن به هر طبقه کنند. طول شیت باشد.
مبلغ نگهدارنده جانبی قطعه کار را همواره در نزدیکی
ابزار برقی قرار دهید.
این ابزار برقی را برای اتصال دادن (فاق و زبانه)، شیار
زدن یا شکافتن بکار نماید.
قطعه های کاری دراز را باید توسط پایه در زیر قسمت
اسهابی پار آهها یا ماسد آن بحوبی مهار کرد. (رجوع شود
به تصویر ۶)

وضعیت ایستادن و قرار گرفتن کاربر

(رجوع شود به تصویر ۷)
▪ از ایستادن و قرار گرفتن در مسیر تیغه اره در سمت
جلوی ابزار برقی خودداری نموده و همواره در
سمت جانبی (در پهلوی) تیغه اره با فاصله بایستید. از
این طریق، بدن شما در برابر پس زدن احتمالی دستگاه
مفروظی ماند.
▪ دست ها، بازوها و انگشتان خود را از تیغه اره در حال
چرخش دور نگهدازید.
▪ به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:
- قطعه کار را بطور مطمئن در هر دو دست خود بگیرید
و آنرا محکم روی میز اره فشار بدهید، به خصوص به
亨گام کار کردن بدون استفاده از راهنمای برش.
- به هنگام اره کردن قطعه های کار پارک، از عصانی
نگهدارنده جانبی قطعه کار که بهمراه ابزار ارسال شده
است، استفاده کنید.

اره کردن

اره کردن برش های مستقیم

- راهنمایی برش موافق ۶۱ را به میزان بینا با عرض برش
مورد نظر تنظیم کنید. (رجوع کنید به تنظیم «کردن خط
کش راهنمای موافق»، صفحه ۴۹۰)
- قطعه کار را روی میز اره، جلوی قاب محافظه ۶۳ قرار
بدهید.
- ارتفاع مناسب تیغه اره را تنظیم کنید. (رجوع شود به
محبت «تنظیم کردن ارتفاع تیغه اره»، صفحه ۴۹۰)
- از نومه قرار داشتن صحیح قاب محافظ اطمینان
حاصل کنید. قاب محافظ باید به هنگام اره کاری،
همواره روی قطعه کار قرار بگیرد.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با فشار یکنواخت اره کنید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره
بطور کامل متوقف شود.

نحوه تنظیم و کنترل تنظیمات پایه و اولیه

- پیش از اجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی،
دوشاخه اتصال آنرا از داخل بیز برق ببرون بکشید.
برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد
مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل
نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تمره و ازار و بژه نیاز دارد.
تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش بوش این کار را
سریع و مطمئن انجام می دهد.

تنظیم کردن نشانگر فاصله در خط کش راهنمای موافق

(رجوع شود به تصویر ۸)

- یک قطعه کار و یا یک شیت را با عرض دقیقاً
تعریف شده به مقدار انتخاب کنید. طول شیت باشد.
تقریباً معادل قطر تیغه اره باشد.
- شیت فوق را زیر قاب محافظه ۶۳ سوق دهید و آنرا
مماس و همسطح تیغه اره قرار دهید.
- خط کش راهنمایی موافق ۶۱ را از طرف راست حرکت
دهید و جایجا کنید تا این شیت تمام ساحصل کند و
سپس خط کش راهنمایی موافق را در این حالت قفل و
ثبت کنید.

نحوه کنترل:

نمایشگر فاصله ۶۹ باید عرض \times این شیت را در درجه بندی
۶۵ نشان بدهد.

نحوه تنظیم:

- پیچ ۷۰ را بوسیله پیچ گوشتی دو سو که بهمراه ابزار
ارسال شده است، باز کنید و نمایشگر فاصله را نسبت به
عرض دقیق \times تنظیم کنید.

تنظیم کردن نیروی کشش خط کش راهنمای موافق

(رجوع شود به تصویر ۹)

- نیروی کشش قطعه هدایت کنده ۷۱ در خط کش راهنمای
موافق، ممکن است در اثر کاربرد مستمر کاهش یابد.
- پیچ ۷۲ را تا حدی محکم کنید، که بتوان خط کش
راهنمایی موافق را مجدداً بطور محکم بر روی میز اره
ثبت نمود.

تنظیم کردن خط کش راهنمایی موافق به موافقات تیغه اره

- یک قطعه کار و یا یک شیت با اضلاع موافق را انتخاب
کنید. طول شیت باید تقریباً معادل قطر تیغه اره باشد.
- شیت فوق را زیر قاب محافظه ۶۳ سوق دهید و آنرا
مماس و همسطح تیغه اره قرار دهید.
- خط کش راهنمایی موافق ۶۱ را از طرف راست حرکت
دهید و جایجا کنید تا این شیت تمام ساحصل کند.

نحوه کنترل: (رجوع شود به تصویر ۱۱)

خط کش راهنمایی موافق را باید با شیت فوق در کل طول آن
همسطح و مماس باشد.

نحوه تنظیم:

- خط کش راهنمایی موافق را از میز اره ۵۹ بردازید و
بوسیله یک پیچ گوشتی چهارسو، هر سه پیچ های ۷۳
موجود در قسمت تثبیتی ریل سادی متعلق به خط کش
راهنمایی موافق را باز کنید. (رجوع شود به تصویر ۱۲)
- خط کش راهنمایی موافق را از جلو محکم به درجه بندی
۶۵ فشار بدهید و در این بین خط کش راهنمایی موافق
را بطور مماس و همسطح در امتداد شیت روی میز اره
تنظیم کنید. (رجوع شود به تصویر ۱۳)

تنظیم کردن خط کش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر ۶۱)

- خط کش راهنمای موازی ۶۱ را می‌توان در سمت راست تیغه اره قرار داد. نشانگر فاصله ۶۹ بر روی درجه بندی ۶۵ فاصله مابین خط کش راهنمای موازی و تیغه اره را نشان می‌دهد.
- دسته مهار ۶۴ متعلق به خط کش راهنمای موازی را باز کنید.
- از آین طریق قطعه هدایت کننده ۷۱ موجود در عقب خط کش راهنمای موازی، آزاد می‌شود.
- ابتدا خط کش راهنمای موازی را در شیار هادی عقبی در میز اره جا گذاری کنید.
- سپس خط کش راهنمای موازی را در شیار هادی جلوئی میز اره جا گذاری کنید.
- حال می‌توان خط کش راهنمای موازی را به میزان دلخواه حرکت داد و جایجا نمود.
- خط کش راهنمای موازی را طوری حرکت دهید تا در نشانگر فاصله ۶۹ فاصله مورد نظر تا تیغه اره نشان داده شود.
- برای قفل و تنیت خط کش راهنمای موازی، دسته مهار ۶۴ را مجدداً به طرف پائین فشار بدهید.
- اطمینان حاصل کنید که خط کش راهنمای موازی همواره به موازات تیغه اره قرار داشته باشد و با فاصله مابین خط کش راهنمای موازی و تیغه اره به طرف عقب بزرگتر می‌شود. در غیر اینصورت خطر کردن قطعه کار مابین خط کش راهنمای موازی و تیغه اره وجود دارد.

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

روشن کردن (رجوع شود به تصویر ۳۰)

- برای روشن کردن ابزار برقی، کلید سبز رنگ (۱) روشن کردن را فشار بدهید.

خاموش کردن

- کلید قرمز رنگ (۰) برای خاموش کردن را فشار بدهید.

جهت صرفه جویی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی روشن کنید که می‌خواهید از آن استفاده کنید.

قطع و وصل جریان برق

- کلید روشن و خاموش، به اصطلاح یک کلید ولتاژ صفر است که از روشن شدن مجدد ابزار برقی پس از قطع شدن جریان برق (بطور مثال در اثر خارج کردن دوشاخه اتصال از داخل پریز برق در هین عملکرد ابزار) جلوگیری بعمل می‌آورد.
- برای روشن کردن مجدد ابزار برقی، کلید سبز رنگ ۲ روشن کردن را فشار بدهید.

نحوه تنظیم (رجوع شود به تصویر ۶۲)

- بیچ مانع را بوسیله یک آجر آلن (10 mm) مناسب آنقدر به طرف داخل یا به طرف خارج بپرخاند، تا ضلع زاویه سنج با تیغه اره در تمام طول آن مماس و منطبق باشد.
- مهره بیچ مانع را مجدداً محکم کنید.

کاربرد بعنوان اره میزی

- پیش از اجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.

وضعیت کاری (رجوع شود به تصویر ۴۴)

چنانچه از این ابزار برای بعنوان اره فارسی بر استفاده شده باشد، باید پیش از کاربرد ابزار بعنوان اره میزی، ابتدا اقدامات زیر را انجام دهید:

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره فارسی بر گرار بسازید. (رجوع شود به متن «وضعیت کاری»، صفحه ۴۹۶)

▪ بیچ تنظیم ۴۴ را شل کنید.

- ریل نگهدارنده قابل تنظیم ۳۱ را کاملاً به بیرون بکشید.

▪ بیچ ۴۴ قفل کن قطعه نگهدارنده را دوباره محکم کنید.

▪ پوشش پائینی تیغه اره ۶۶ را از داخل شیار خط کش راهنمای برش ۶۱ ببرون بکشید.

▪ پوشش پائینی تیغه اره ۶۶ را در میز اره ۲۲ جا گذاری کنید. پوشش پائینی تیغه اره ۶۶ را در هین کاربرد ابزار بعنوان اره میزی، قسمت پائینی تیغه اره را بیو شاند.

▪ زاویه برش فارسی عمودی را روی ۰° درجه تنظیم کنید و اهرم مهار ۳۷ را بندید.

▪ دکمه ۱۷ را فشار دهید و بازی ابزار را توسعه دستگیره ۱۸ آهسته به پایین براند تا مашه حمل و نقل ۳۸ کاملاً به طرف داخل چا بیافتد.

نحوه آماده سازی برای کار

تنظیم کردن ارتفاع تیغه اره (رجوع شود به تصویر ۶۳)

برای اینتی در کار، باید وضعیت کاری و قرار داشتن صحیح تیغه اره ۷ را نسبت به قطعه کار تنظیم کنید. حداقل ارتفاع قطعه کار معادل ۵۱ mm میلیمتر است.

▪ هر دو اهرم مهار ۶۸ موجود در قسمت پائین میز اره ۵۹ را باز کنید.

▪ قاب محافظ ۶۳ را تا نقطه ایست به طرف عقب یگردانید و قطعه کار را کنار تیغه اره قرار بدهید.

▪ میز اره را به طرف پائین فشار بدهید یا آنرا به طرف بالا بکشید تا دندانه های بالائی تیغه اره تقریباً ۱ mm میلیمتر بالاتر از سطح خارجی / بالای قطعه کار قرار بکیرد.

▪ میز اره را در همین حالت نگهدارید و اهرم های مهار را مجدداً بندید.

نحوه تنظیم:

- پیچ ۵۶ را بوسیله پیچ گوشتی دو سو که بهمراه ابزار

ارسال شده است، باز کنید و درجه بندی دقیق را در امتداد علامت 0° درجه تنظیم کنید.

- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.

نحوه تنظیم نشانگر زاویه (عمودی)

(رجوع شود به تصویر P0)

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره فارسی بر قرار بد هید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه 496)

- کفی اره 22 را تا محل بریدگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراهید. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بریدگی مربوطه جا بینند.

نحوه کنترل:

نشانگر زاویه 47 باید با علامت 0° درجه در درجه بندی 48، در یک خط قرار داشته باشد.

نحوه تنظیم:

- پیچ ۵۶ را بوسیله پیچ گوشتی دو سو که بهمراه ابزار ارسال شده است، باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت 0° درجه تنظیم کنید.

- جهت اطمینان کنترل کنید، که آیا تنظیم انجام شده برای زاویه 45° درجه نیز مناسب و صحیح است.

- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.

نحوه تنظیم خط کش راهنمای

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره میزی قرار بد هید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه 490)

- کفی اره 22 را تا محل بریدگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراهید. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بریدگی مربوطه جا بینند.

نحوه کنترل: (رجوع شود به تصویر P1)

- زاویه سنج را روی زاویه 90° درجه تنظیم کنید و آن را بین خط کش راهنمای 30 و تیغه اره 7 روی کفی اره 22 قرار دهید.

یک ضلع زاویه سنج باید با خط کش راهنمای در تمام طول آن همسطح باشد.

نحوه تنظیم: (رجوع شود به تصویر P2)

- کلیه پیچ های آلن شش گوش داخلی 39 را بوسیله آجر آلن شش گوش 5 ارسال شده شل کنید.

خط کش راسنما 30 را آشناز پیرفتابید، که زاویه سنج با خط کش راهنمای در تمام طول آن همسطح باشد.

- پیچ های را مجدداً محکم کنید.

نحوه تنظیم زاویه برش فارسی 0° درجه استاندارد (عمودی)

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره میزی قرار بد هید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه 490)

- کفی اره 22 را تا محل بریدگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراهید. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بریدگی مربوطه جا بینند.

نحوه کنترل: (رجوع شود به تصویر P1)

- یک زاویه سنج را روی زاویه 90° درجه تنظیم کنید و آن را روی کفی اره 22 قرار بد هید.

یک ضلع خط کش راهنمای زاویه باید با تیغه اره 7 در تمام طول آن همسطح باشد.

نحوه تنظیم: (رجوع شود به تصویر P2)

- مهره 57 را بوسیله یک آچار آلن (3 mm) مناسب آنقدر

به طرف داخل یا به طرف خارج بچراهید، تا ضلع زاویه سنج با تیغه اره در تمام طول آن مماس و منطبق باشد.

- مهره پیچ مانع را مجدداً محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه 47 بعد از تنظیم با علامت زاویه 0° درجه در درجه بندی 48 در یک خط قرار نگیرد، باید نشانگر زاویه را در امتداد علامت زاویه 0° درجه تنظیم کنید (رجوع شود به مبحث «نحوه تنظیم نشانگر زاویه (عمودی)»، صفحه 491).

نحوه تنظیم زاویه برش فارسی 45° درجه استاندارد (عمودی)

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره میزی قرار بد هید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه 490)

- کفی اره 22 را تا محل بریدگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراهید. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بریدگی مربوطه جا بینند.

اسرمه سهار 37 را آزاد کنید و باز روی ابزار را بوسیله دسته 18 تا نقطه ایست به سمت چپ بچراهید (45° درجه).

نحوه کنترل: (رجوع شود به تصویر R1)

- یک شابلون زاویه را روی زاویه 45° درجه تنظیم کنید و آنرا روی کفی اره 22 قرار بد هید.

یک ضلع خط کش راهنمای زاویه باید با تیغه اره 7 در تمام طول آن همسطح باشد.

نحوه تنظیم: (رجوع شود به تصویر R2)

- مهره (10 mm) متعلق به پیچ ۵۸ را باز کنید.

- پیچ آلن 58 را بوسیله یک آچار آلن (3 mm) مناسب آنقدر به طرف داخل یا به طرف خارج بچراهید، تا ضلع زاویه سنج با تیغه اره در تمام طول آن همسطح باشد.

- مهره پیچ مانع را مجدداً محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه 47 بعد از تنظیم، با علامت زاویه 45° درجه در درجه بندی 48 در یک خط قرار نگیرد، ابتدا یکبار دیگر تنظیم زاویه 0° درجه را برای زاویه فارسی بر و نشانگر زاویه کنترل کنید. سپس تنظیم زاویه فارسی بر 45° درجه را مجدداً تکرار کنید.

تنظیم کردن زاویه برش فارسی / مورب ۳۳,۹° درجه استاندارد (عمودی)

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره میزی قرار بد هید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه 490)

- کفی اره 22 را تا محل بریدگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراهید. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بریدگی مربوطه جا بینند.

- اهرم 37 را آزاد کنید.

بولت (بیج) دو سر دندم) مانع 33 را کاملاً به طرف داخل فشار بد هید و سپس دسته/ بازوی ابزار را بگردانید تا بولت فوق روی پیچ مانع 32 قرار بگیرد.

نحوه کنترل: (رجوع شود به تصویر S1)

- یک زاویه سنج را روی زاویه $33,9^\circ$ درجه تنظیم کنید و آنرا روی میز/کفی اره 22 قرار بد هید.

یک ضلع خط کش راهنمای زاویه باید با تیغه اره 7 در تمام طول آن همسطح باشد.

								تنظیمات
								زاویه برش فارسی عمودی
		قراردادن بطور صفاف روی کفی اره		قراردادن راهنما خط کش				
33,9°		0°		سمت چپ		سمت راست		
سمت راست		سمت چپ		سمت چپ		سمت راست		
31,6°		31,6°		45°		45°		
دربه راست		دربه چپ		دربه راست		دربه چپ		
لبه پائینی کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه پائینی کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری قطعه کار راهنما		لبه داخلی
... طرف چپ		... طرف چپ		... طرف چپ		... طرف چپ		لبه خارجی
برش قرار دارد		برش قرار دارد		برش قرار دارد		برش قرار دارد		
45°		45°		45°		45°		
دربه راست		دربه چپ		دربه چپ		دربه راست		
لبه پائینی کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری قطعه کار راهنما		
... طرف چپ		... طرف چپ		... طرف چپ		... طرف چپ		
برش قرار دارد		برش قرار دارد		برش قرار دارد		برش قرار دارد		
31,6°		31,6°		31,6°		31,6°		
دربه راست		دربه چپ		دربه چپ		دربه راست		
لبه پائینی کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری کنار خط کش راهنمای راهنما		لبه بالاتری قطعه کار راهنما		
... طرف چپ		... طرف چپ		... طرف چپ		... طرف چپ		
برش قرار دارد		برش قرار دارد		برش قرار دارد		برش قرار دارد		

نحوه تنظیم و کنترل تنظیمات پایه و اولیه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار بر قی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار بر قی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجزیه و ابزار و بیرون نشان دارید.
تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش بوش این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

تنظیم کردن لیزر

- ابزار بر قی را در وضعیت کاری، یعنوان اره میزی (M3) قرار بد هیبد. (رجوع شود به «مبین و وضعیت کاری»، صفحه 490)
- کف اره 22 را تا محل بردگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراست. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بردگی مربوطه جا بیفتند.

نحوه کنترل:

- یک خط برش مستقیم روی یک قطعه کار رسم کنید.
- کلید 17 را فشار بد هیبد و بازوی ابزار را بواسیله دستگیره 18 آهسته به سمت پایین هدایت کنید.
- قطعه کار را طوری تنظیم کنید که دندانه های تیغه اره با خط برش در یک امتداد قرار بکنند.
- قطعه کار را در این حالت مکمنگ نگه دارید و دسته / بازوی ابزار را بطور آهسته مجدداً به طرف بالا هدایت کنید.
- کار را بطور مکم مهار کنید.
- پرتو لیزر را بواسیله کلید 36 روشن کنید.

پرتو لیزر باید در تمام طول برش بطور منطبق بر روی خط برش موجود روی قطعه کار قرار بگیرد، و این تراز و تطابق باید تا زمانیکه بازوی ابزار به طرف پایین هدایت می شود، برقرار باشد.

تنظیم موازی بودن:

- دربوش پلاستیکی 51 را باز کنید.
- پیغ تنظیم 51 را بواسیله یک پیغ گوشی مناسب بچراست تا پرتو لیزر در تمام طول برش به مواد خود برش موجود روی قطعه کار قرار بگیرد.

نحوه تنظیم و تراز درجه بندی دقیق (N)

(رجوع شود به تصویر N)
ابزار بر قی را در وضعیت کاری، یعنوان اره فارسی بر قرار بدهید. (رجوع شود به «مبین و وضعیت کاری»، صفحه 496)

- کف اره 22 را تا محل بردگی 27 برای زاویه 0° درجه بچراست. اهرم 26 باید بطور کامل داخل بردگی مربوطه جا بیفتند.

نحوه کنترل:

علامت زاویه 0° درجه در درجه بندی دقیق 46 باید با علامت زاویه 0° درجه در درجه بندی 23، مطابقت داشته و در یک خط قرار بگیرد.

قطعات کاری و پیله

در بین قطعات کاری خمیده یا قطعات گرد، باید با مهار کردن صحیح از لغزیدن قطعه کار جلوگیری کنید. در خط برش نباید هیچ فاصله با شکافی مابین قطعه کار، خط کش راهنمای کفی اره وجود داشته باشد. در صورت لزوم باید یک گیره نگهدارنده پیله درست کنید.

نحوه اره و آماده کردن باریکه های پروفیل دار (قرینزهای کف و ابزار گلوبن سقف)

باریکه های پروفیل دار، قرنیزها و ابزارهای گلوبن (قرینزهای زیر سقف) را می توانید به دو طریق مختلف اره کنید:

- مقابله خط کش راهنمای قرار بدھید.
- صاف روی کفی اره قرار بدھید.

همواره ایندا زاویه برش فارسی تنظیم شده را روی یک قطعه چوب باقیمانده امتحان کنید.

- سپس زاویه فارسی برعمودی را روی زاویه 45° درجه تنظیم کنید و مجدداً از میان شیار یا شکاف صفحه مونتاژ اره کنید.
از این طریق، صفحه مونتاژ حتی الامکان کاملاً در نزدیکی دندانه های تیغه اره، بدون آنکه با آن نماس حاصل کند، قرار می گیرد.

اره کردن

نحوه اره کردن و بربند

- قطعه کار را مناسب با ابعاد مربوطه بخوبی مهار کنید.
- زاویه برش فارسی افقی و / یا زاویه برش فارسی عمودی مورد نظر را تنظیم کنید.
- ابزار برپی را روشن کنید.
- کلید 17 را فشار بدهید و بازوی ابزار را بوسیله دستگیره 18 آهسته به سمت پایین هدایت کنید.
- قطعه کار را با فشار بکنواخت اره کنید.
- ابزار برپی را خاموش کنید و منتظر بمانند که تیغه اره بطور کامل متوقف شود.
- بازوی ابزار را آهسته به طرف بالا ببرید.

قرینزهای کف


جدول زیر حاوی نکات و توضیحاتی برای اره و آماده کردن باریکه ها و قرنیزهای کف است.

زاویه برش فارسی عمودی	قرینز کف		تنظیمات
	به داخلی	به خارجی	
سمت راست	سمت چپ	سمت راست	زاویه برش فارسی افقی
0°	0°	45° درجه راست	45° درجه چپ
لبه بالانی کنار خط کش راهنمای کش راهنمای	لبه بالانی روی کفی اره	لبه بالانی روی کفی اره	نحوه قرار دادن و جاگذاری قطعه کار
... طرف چپ برش ... طرف راست قرار دارد	... طرف چپ برش ... طرف راست قرار دارد	... طرف چپ برش ... طرف راست قرار دارد	قطعه کار آماده در ...
سمت راست	سمت چپ	سمت راست	زاویه برش فارسی افقی
0°	0°	45° درجه راست	45° درجه چپ
لبه بالانی کنار خط کش راهنمای کش راهنمای	لبه بالانی روی کفی اره	لبه بالانی روی کفی اره	نحوه قرار دادن و جاگذاری قطعه کار
... طرف راست ... طرف چپ برش برش قرار دارد	... طرف راست ... طرف چپ برش برش قرار دارد	... طرف راست ... طرف چپ برش برش قرار دارد	قطعه کار آماده در ...

ابزار گلوبن یا قرنیزهای زیر سقف (طبق استاندارد US)

چنانچه برای اره کردن باریکه ها و ابزارهای گلوبن (قرینزهای زیر سقف)، آنها را بطور صاف روی کفی اره قرار بدهید، باید زاویه فارسی بر استاندارد را روی زاویه $31,6^\circ$ درجه (افقی) و زاویه $33,9^\circ$ (عمودی) تنظیم کنید.

جدول زیر حاوی نکات و توضیحاتی برای اره و آماده کردن باریکه ها و ابزارهای گلوبن (قرینزهای زیر سقف) است.



- علامت گذاری روی قطعه کار را نسبت به ضلع سمت راست خط لیزر تنظیم کنید.
- پیش از اره کاری کنترل کنید که آیا خط برش همچنان بدروستی نشان داده می شود (رجوع شود به مبحث «تنظیم کردن لیزر»، صفحه 492). تنظیم پرتو لیزر ممکن است بطور مثال در اثر ارتعاش تحت کاربرد پی در پی جابجا بشود.
- وضعیت ایستادن و قرار گرفتن کاربر (رجوع شود به تصویر K)**
- از ایستادن و قرار گرفتن در مسیر تیغه اره در سمت جلوی ابزار برقی خودداری نموده و خودواره در سمت جانبی (در بهله‌ای) تغه اره با فاصله بایستادن، از این طریق، بدن شما در برابر پس زدن احتمالی دستگاه مفروض می‌ماند.
- دست ها، بازوها و انگشتان خود را از تیغه اره در حال چرخش دور نگهارید.
- هرگز برای برداشتن چیزی دست ها و بازوها خود را از روی اره عبور ند هیبد.

ایجاد سنجار برای قطعات کار حداقل اندازه قطعه کار:

عرض x ارتفاع [mm]	زاویه برش فارسی	عمودی	افقی
95 x 150	0°	0°	
95 x 90	0°	(45°) راست	
60 x 150	45°	0°	
60 x 60	45°	(45°) چپ	
60 x 100	45°	(45°) راست	

حداقل اندازه قطعه کار (= همه قطعاتی که بتوان آنها را بوسیله گیره پیچی در سمت چپ و یا در سمت راست تیغه اره مهار کرد) :

(عرض x طول)
95 mm: (0°/0°)
200 x 40 mm

نحوه تعویض صفحه مونتاژ در کفی اره (رجوع شود به تصویر L)

صفحه قرمز رنگ 24 که در کفی اره نصب شده است، ممکن است بعد از مصرف طولانی مدت ابزار برقی مستهلك شود.

صفحه های مونتاژ آسیب دیده را تعویض کنید.

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره فارسی بر قرار بدهید. (رجوع شود به «مبیث وضعیت کاری»، صفحه 496)

- پیچها 49 با یک پیچگوشی چهارسو بیرون آورید و صفحه مونتاژ قدیمی را جدا کنید.

- صفحه مونتاژ جدید را قرار دهید و همه پیچها 49 را دوباره سفت کنید.

- راویه فارسی بر عمودی را روی زاویه 0° درجه تنظیم کنید و یک شیار با شکاف از میان صفحه مونتاژ اره کنید.

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- ۴ به ولتاژ برق شبکه توجه کنید و ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برجسته ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ 230V ولت مشخص شده اند، می توان تهمت ولتاژ 220V ولت نیز بکار برد.

- روشن کردن (رجوع شود به تصویر H)
 - جهت صرفه چویی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.
 - برای روشن کردن ابزار برقی، کلید سبز رنگ (I) 2 روشن کردن را فشار بدهید.
 - فقط با فشار دادن کلید 17، می بوان با روی ابزار را به طرف پالین هدایت نمود.
 - برای اره کاری باید بنابر این مضاها دکمه 17 را فشار بدهید.

خاموش کردن

- کلید قرمز رنگ (O) 1 برای خاموش کردن را فشار بدهید.

قطعه و وصل جریان برق

کلید روشن و خاموش، به اصطلاح یک کلید ولتاژ صفر است که از روشن شدن مجدد ابزار برقی پس از قطع جریان برق (بطور مثال در اثر خارج کردن دوشاخه اتصال از داخل پیز برق در حین عملکرد ابزار) جلوگیری بعمل می آورد.

- برای روشن کردن مجدد ابزار برقی، کلید سبز رنگ 2 روشن کردن را فشار بدهید.

راهنمای سای عمل

- دستورالعمل ها و توضیحات کلی برای اره کاری در انجام همه برش ها باید ابتدا کنترل و اطمینان حاصل نمایند، که تیغه اره به هیچ وجه با خطکش راهنمای، گیره پیچی یا سایر قطعات دستگاه تماس پیدا نمی کند. حاصل های کمک احتمالاً مونتاژ شده را بردارید و یا آنها را با شرایط کاری مطابقت بدهید. تیغه اره را در برابر ضربه محافظت کنید. تیغه اره نباید در معرض هیچگونه فشار جانبی قرار بگیرد.
- از کار بر روی قطعه کار خمیده و ناصاف خودداری کنید. قطعه کار باید سموازه دارای یک لبه صاف چهت قرار دادن کثار خطکش راهنمای باشد.

نور پردازی و روشنانی محل کار

- (رجوع شود به تصویر L)
 - مراقب باشید که محل کار و اطراف آن از نور کافی برخوردار باشد.
 - برای این منظور، واحد نور پردازی 34 را بوسیله کلید 35 روشن کنید.

مشخص نمودن و علامت گذاری خط برش

- (رجوع شود به تصویر L)
 - یک پرتو لیزر، خط برش تیغه اره را به شما نشان می دهد.
 - از این طریق می توانید قطعه کار را بطور کاملاً دقیق برای کردن جاگذاری کنید، بدون اینکه قاب محافظ خودکار را باز کنید.
 - برای این منظور پرتو لیزر را بوسیله کلید 36 روشن کنید.

- کفی اره 22 را از محل پیچ قفل به سمت چپ یا راست بچرخانید و بواسیله درجه بندی دقیق 46، زاویه فارسی بر مورد نظر را تنظیم کنید. (همچنین رجوع شود به «مبیث توجه تنظیم بواسیله درجه بندی دقیق»، صفحه 495)

- پیچ قفل 25 را مجدداً متحكم کنید.

نحوه تنظیم بواسیله درجه بندی دقیق
 بواسیله درجه بندی دقیق 46، میتوان زاویه برش فارسی افقی را با دقت تا ٪ درجه تنظیم نمود.

تنظیم مورد نظر برای زاویه اصلی و ابتدائی	علامت در درجه بندی دقیق (درجه بندی 46) (درجه بندی 23)	علامت در درجه بندی ۴۶	... تطابق با زاویه برش	موردنظر
X + 1°	¼°	X,25°		
X + 2°	½°	X,5°		
X + 3°	¾°	X,75°		

مثال: برای تنظیم کردن یک زاویه برش فارسی به اندازه 40,5° درجه، باید علامت زاویه ½ درجه در درجه بندی دقیق 46، با علامت زاویه 42° درجه در درجه بندی 23 مطابقت و در یک مسیر قرار داده شود.

نحوه تنظیم زاویه های فارسی بر عمودی استاندارد (رجوع شود به تصویر G1)

برای تنظیم دقیق و سریع زاویه های برش فارسی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، بردگی هایی برای زاویه های 45°، 0° و 33,9° درجه در نظر گرفته شده اند.
ریل نگهدارنده قابل تنظیم 31 را کاملاً به بیرون بکشید.
اهرم مهار 37 را آزاد کنید.

- زاویه های استاندارد 0° درجه و 45° درجه:

- بازوی ابزار برقی را بواسیله دستگیره 18 تا نقطه ایست به سمت راست راسه (0°) (درجه) یا تا نقطه ایست به سمت چپ (45°) (درجه) بچرخانید.

زاویه های استاندارد 33,9°:

- بولت (پیچ دو سر دندہ) مانع 33 را کاملاً به طرف داخل فشار بدهید. سپس بازوی ابزار را از محل دسته 18 بگردانید تا بولت فوق روی پیچ مانع 32 قرار بگیرد.
اهرم مهار 37 را مجدداً بندید.

نحوه تنظیم هر زاویه برش فارسی عمودی مورد نظر (رجوع شود به تصویر G2)

زاویه برش فارسی عمودی را میتوان در یک محدوده از زاویه -2° درجه تا زاویه +47° درجه تنظیم کرد.

- ریل نگهدارنده قابل تنظیم 31 را کاملاً به بیرون بکشید.
اهرم مهار 37 را آزاد کنید.

- بازوی ابزار را بواسیله دستگیره 18 بچرخانید تا نشانگر زاویه 47° زاویه برش فارسی مورد نظر را نشان بدهد.

- بازوی ابزار را در این حالت نگهدارید و اهرم مهار 37 را مجدداً بیندید.

- گیره پیچی 21 ارسال شده را در یکی از سوراخ های که به این منظور در نظر گرفته شده اند، جاگذاری کنید.
- پیچ خروسوکی 43 را شل کنید و گیره پیچی را با قطعه کار مطابقت بدھید. سپس پیچ خروسوکی را مجدداً متحكم کنید.

- قطعه کار را از طریق چرخاندن میله رزوه دار 42 بطور محدود مهار کنید.

تغییر ریل نگهدارنده (رجوع شود به تصویر D)

هنگام اره کاری با زاویه برش فارسی عمودی بایستی ریل نگهدارنده ی قابل تنظیم 31 را براند.

- پیچ تنظیم 44 را شل کنید.
- ریل نگهدارنده قابل تنظیم 31 را کاملاً به بیرون بکشید.
- پیچ 44 قفل کن قطعه نگهدارنده را دوباره متحكم کنید.
پس از اره کاری با زاویه برش فارسی عمودی ریل نگهدارنده ی قابل تنظیم 31 را به های او لیه ی خود براند (پیچ قفل کننده 44 را شل کنید؛ ریل نگهدارنده 31 را کاملاً به عقب براند؛ پیچ قفل کننده را دوباره سفت کنید).

تنظیم زاویه برش فارسی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید (رجوع شود به مبحث «نحوه تنظیم و کنترل تنظیمات پایه و اولیه»، صفحه 492).

- **پیچ قفل 25 را همراه بیش از شروع اره کاری، محدود کنید.** در غیر اینصورت امکان گیر کردن تیغه اره در قطعه کار وجود دارد.

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره فارسی بر قرار بدهید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه 496)

نحوه تنظیم زاویه های فارسی بر افقی استاندارد (رجوع شود به تصویر E)

برای تنظیم دقیق و سریع زاویه های برش فارسی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، بردگی های 27 در کفی اره در نظر گرفته شده اند:

راست	چپ
0°	
45°	
31,6°	22,5°
15°	15°
22,5°	31,6°
45°	

- پیچ قفل 25 را چنانچه متحكم بسته باشد، آزاد کنید.
- اهرم 26 را بکشید و کفی اره 22 را تا محل بردگی مورد نظر به سمت چپ یا راست بچرخانید.

- اهرم تنظیم زاویه فارسی بر را مجدداً رها کنید. اهرم باید کاملاً داخل بردگی مربوطه جا بیفتد.

نحوه تنظیم زاویه فارسی بر افقی مورد نظر (رجوع شود به تصویر F)

زاویه برش فارسی افقی را میتوان در یک محدوده از زاویه 48° (از سمت چپ) تا زاویه 48° (از سمت راست) تنظیم کرد.

- پیچ قفل 25 را چنانچه متحكم بسته باشد، آزاد کنید.

- اهرم 26 را بکشید و همزمان گیره قفل 45 را فشار بدهید تا بخوبی در تورفونگی (شکاف) مربوطه قرار بگیرد. حال کفی اره آزادانه قابلیت حرکت دارد.

- برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.

کاربرد ابزار بعنوان اره فارسی بر

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل بیرون برق بپردازید.

و ضعیت کاری (رجوع شود به تصویر A)

چنانچه تنظیمات این ابزار برقی هستوز در هالت تازه ارسال شده باشد و یا اگر این ابزار برقی بعنوان اره میزی استفاده شده باشد، باید پیش از کاربرد ابزار بعنوان اره فارسی بر، ابتدا اقدامات زیر را انجام دهید:

- هر دو اهرم مهار 68 موجود در قسمت پائین میز اره 59 را باز کنید.

- میز اره را تا نقطه است به طرف بالا بکشید.
- میز اره را در همین حالت نگهدارید و اهرم های مهار را مجدداً بیندید.

- خط کش راهنمای موازی 61 را بعنوان حفاظ روی تیغه اره قرار بدهید.

- بازوی ابزار را بوسیله دسته 18 دستگاه را کمی به طرف پائین فشار بدھید تا قفل ایمنی حرکت 38 آزاد بشود.
- قفل ایمنی حرکت 38 را کاملاً به طرف بیرون (خارج) بکشید.

- سریوش تیغه اره پایینی 66 را جدا کنید و آن را به جهت راست خط کش راهنمای موازی 61 برابر نماید.

- دربوش زیرین تیغه اره را دور نیندازید بدون گردبیر میزی ممکن نمی باشد!
- بازوی ابزار را آهسته به طرف بالا ببرید.

- پیچ تنظیم 44 را شل کنید.
- ریل نگهدارنده قابل تنظیم 31 را کاملاً به داخل بکشید.

- پیچ 44 قفل کن قطعه نگهدارنده را دوباره ممکن کنید.

نحوه آماده سازی برای کار

(رجوع شود به تصویر B)

قطعه های کاری دراز را باید توسط پایه در زیر قسمت انتهایی باز آنها و یا مانند آن بخوبی مهار کرد.

- هر دو پیچ های آلن شیش گوش 41 برای سطح کفی اره را بوسیله آچار آلن شیش گوش 5 ارسال شده شل کنید.

- میز کشوئی 29 برای گسترش کفی اره را تا نقطه است بپردازید و پیچ های آلن را مجدداً ممکن کنید.

(رجوع شود به تصویر C)

برای تضمین حد اکثر ایمنی کاری باید قطعه کار را همواره خوب مهار کنید.

از کار بر روی قطعاتی که به دلیل کوچک بودن قابل مهار کردن نیستند، خودداری کنید.

- قطعه کار را به خط کش راهنمای 30 ممکن فشار بدھید.

- گیره اهرمی 11 را به طرف راست بکشید. حال گیره اهرمی را به طرف بالا فشار بدھید و همزمان قاب محافظ خودکار 20 را تا نقطه است به طرف عقب بچرخانید. به این ترتیب قاب محافظ خودکار در حالت باز در بالا قفل می شود.

- پیچ آلن شش گوش داخلی 12 را بوسیله آچار آلن شش گوش 5 ارسال شده بچرخانید و همزمان قفل ممور 13 را تا جا افتادن آن فشار بدھید.

- قفل ممور 13 را همچنان فشار بدھید و نگهدارید و پیچ آلن 12 را در جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید و بپارید (روزه چپا).

- فلازت مهار (مهره) یا واشر میانی 14 را بردارید.

- تیغه اره 7 را خارج کنید.

نحوه نصب کردن تیغه اره

در صورت لزوم پیش از موئاز قطعات، آنها را تمیز کنید.

- تیغه اره جدید را روی فلازت ابزار گیر 15 (مهره مهار داخلی) قرار بدھید.

▪ به هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش دندانه سای تیغه اره (جهت فلش روی تیغه اره) با جهت فلش موجود روی بدنه مطابقت داشته باشد!

- فلازت ابزار گیر 14 و پیچ 12 را قرار دهید.

- قفل کننده مدور سنتگاه 13 را فشار دهید تا جا بیفتد.

- و پیچ را در خلاف، جهت عقربه سای ساعت سفت کنید.

- گیره اهرمی 11 را به طرف پائین فشار بدھید و همزمان قاب محافظ خودکار 20 را مجدداً به طرف پائین بچرخانید، تا گیره اهرمی بخوبی جا بیفتد.

- پیچ قفل 10 را مجدداً بیندید و آنرا محکم کنید.

حمل و نقل (رجوع شود به تصویر g)

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل بیرون برق بپردازید.

برای حمل و نقل ابزار برقی، با استنطاف طبق مرافق زیر عمل کنید:

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره میزی قرار بدھید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»)

صفحه 61 را کاملاً روی قاب محافظ

- خط کش راهنمای موازی 61 را کاملاً روی قاب محافظ 63 قرار بدھید. برای ثابت و قفل کردن خط کش راهنمای موازی، دسته مهار 64 متعلق به خط کش راهنمای موازی را به طرف پائین فشار بدھید.

- عصانی نگهدارنده جانبی قطعه کار را به پین های (سوژن های) اتصال 67 متصل کنید.

- پوشش پائینی تیغه اره 66 را در میز اره 22 جاگذاری کنید.

- کلیه قطعات و متعلقات را که بطور ثابت قابل نصب بر ابزار برقی نیستند، بردارید.

لیغه های اره ای را که مورد استفاده قرار نگرفته اند، حتی الامکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدھید.

- برای بلند کردن و یا حمل و نقل ابزار برقی، آنرا در محل فرورفتگی جای دسته 4 در دو سطح جانبی کفی اره 22 در دست بگیرید.

▪ ابزار برقی را در صورت امکان دو نفری حمل کنید، تا از فشار زیاد و آسیب به کمرتان چلوگیری بعمل آورید.

نصب اجزاء و قطعات تکی مجزا

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.
- جسباندن برجسب هشدار لیزر (رجوع شود به تصویر ۵) این ابزاربرقی مجهز به یک برجسب هشدار به زبان آلمانی ارائه میشود (در تصویر ابزار برقی با شماره ۴۰ مشخص شده است).
- پیش از اولین بار استفاده از ابزار اندازه گیری، نفست برجسب هشدار ارسال شده به همراه دستگاه به زبان کشور خود را بر روی برجسب هشدار آلمانی زبان پیسبانید.

برداشتن یا قرار دادن پوشش پائینی تیغه اره (رجوع شود به تصویر ۶)

- پوشش پائینی تیغه اره ۶۶ باید در حین کاربرد ابزار بعنوان اره میزی، قسمت پائینی تیغه اره را ببوشاند.
- پیش از کاربرد ابزار بعنوان اره فارسی بر سریوش تیغه اره پایینی ۶۶ را جدا کنید و آن را به جهت راست طن کش راحتمنی مواری ۶۱ بپارید.
- دربوش زیرین تیغه اره را دور نیند ازید! بدون دربوش زیرین، کاربری اره ترکیبی به عنوان اره ی گندبر میزی ممکن نمی باشد!

پیش از کاربرد ابزار بعنوان اره میزی:

- پوشش پائینی تیغه اره ۶۶ را در میز اره ۲۲ هاگداری کنید.
- پوشش پائینی تیغه اره ۶۶ باید در حین کاربرد ابزار بعنوان اره میزی، قسمت پائینی تیغه اره را ببوشاند.

تعویض تیغه اره (رجوع شود به تصاویر f1-f4)

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.
- به هنگام مومنتاز تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. در تماس با تیغه اره خطر آسیب دیدگی و جراحت وجود دارد.

فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداقل سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما پیشتر باشد.

هرگز از تیغه اره های شکاف عرضی (اصطلاحاً تیغه اره «Dado») استفاده نکنید.

فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداقل سرعت مشخصات و ارقام فنی ندرج در این دستورالعمل کاری باشد و طبق استاندارد EN 847-1 Kntrol و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشد.

فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که توسط سازنده این ابزار برقی توصیه شده است و همچنین برای جنس قطعه کار مورد نظر مناسب باشد. این از داشتن شدن بیش از حد دنده های اره هنگام اره کاری جلوگیری می کند. به هنگام تعویض تیغه اره توجه داشته باشید که پهنا یا عرض پرش کوچکتر، و ضخامت تیغه اره بزرگتر از ضخامت محافظت تیغه نباشد.

نموده باز کردن و برداشتن تیغه اره

- ابزار برقی را در وضعیت کاری، بعنوان اره فارسی بر قرار بدهید. (رجوع شود به مبحث «وضعیت کاری»، صفحه ۴۹۶)
- پیچ قفل ۱۰ را به سیله پیچ گوشتشی دوسو ۵ که بهمراه ابزار ارسال شده است، باز کنید و ببرون آورید.

سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برد میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آبسیست میباشد کار کنند.

- همواره از یک دستگاه مکنده گرد و غبار استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوایین و مقررات معتمد در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

- از تجمع گرد و غبار، دو محل کار خود جلوگیری بعمل آورید. گرد و غبار میتوانند به آسانی مشتعل شوند.

دستگاه مکنده گرد و غبار تراشه ها، براده ها یا در اثر مکش تکه های کوچک قطعه کار مسدود شود.

- ابزار برقی را خاموش کنید و دو شاخه اتصال دستگاه را از داخل پریز برق ببرون بکشید.

منتظر بمانند تا تیغه اره بظاهر کاما، متفق شود.

- علت گرفتگی و انسداد را مشخص نموده و آنرا برطرف کنید.

مکش گرد و غبار بوسیله مکنده تعییه شده/کیسه جمع آوری گرد و غبار (رجوع شود به تصویر ۶)

برای مکش و جمع آوری آسان تراشه ها و براده ها، از کیسه جمع آوری گرد و غبار ۸ که همراه با ابزار برقی ارسال شده است، استفاده کنید.

- پس از هر بار استفاده از کیسه جمع آوری گرد و غبار، آنرا کنترل و تمیز کنید.

به ملطور چلوگیری از هطر آش سوری، به هنگام اره کردن آلومینیوم، کیسه جمع آوری گرد و غبار و تراشه را بردازید.

کیسه جمع آوری گرد و غبار به همین وجه نباید با قطعات در حال حرکت دستگاه تماس پیدا کند.

گیره های روی کیسه جمع آوری گرد و غبار ۸ را به طرف یکدیگر فشار بدمید و کیسه جمع آوری گرد و غبار را به محل خروجی تراشه ها و خاک اره ۹ متصل کنید.

گیره های کیسه جمع آوری گرد و غبار باید داخل شیار موجود در محل خروجی تراشه ها و خاک اره قرار بگیرد.

- همه ای کیسه جمع آوری گرد و غبار را به همچو خال کنید.

مکش گرد و غبار توسط مکنده مجرش

برای مکش گرد و غبار میتوانید یک شلنگ/لوله مکش (قطر ۰۳۶ میلیمتر) به محل خروجی تراشه ها و خاک اره ۹ متصل کنید.

شنلگ مکش را به محل خروجی تراشه ها و خاک اره ۹ متصل کنید.

دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرنند و سرطان زا هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

همه قطعات باید به درستی مونتاژ شده و دارای شرایط لازم باشند، تا تضمینی برای عملکرد صحیح و بدون ابراد دستگاه وجود داشته باشد.

نحوه مونتاژ در محل ثابت یا متغیر

برای تضمین استفاده مطمئن از این ابزار برقی، باید ابزار برقی را پیش از شروع به کار روی یک سطح صاف و ثابت کاری (بعنوان مثال روی یک میز کار) نصب کنید.

نحوه نصب بر روی یک سطح کار (جوجو شود به تصاویر b-a)
ابزار برقی را بوسیله پیچ های اتصال مناسب روی سطح کار مخصوصاً کار ۳۰۰۰ میلیمتری، برای این نتایج از ... در استفاده کنید.

- ابزار برقی را بوسیله یک گیره پیچی معمولی موجود در بازار از محل پایه های دستگاه به سطح کار مدد کنید.

نحوه نصب بر روی میز کار بوسیله میز کار GTA بوش با داشتن پایه های که ارتفاع آنها را میتوان تغییر داد و تنظیم نمود، برای ابزار برقی یک سطح مستقر و مستحکم بر روی هرگونه زمینه ای را فراهم می سازد. سطوح این میزها، بعنوان سطح استقرار مناسب برای حفاظت و مستقر نگاه داشتن قطعات کاری طوبی در نظر گرفته شده است.

▪ لطفاً کلیه نکات ایمنی و دستورالعمل های پیوست شده در رابطه با میز کار را بدقت مطالعه کنید.

اشتباهات ناشی از عدم رعایت این نکات و دستورالعمل های ایمنی، ممکن است باعث برق گرفتگی، حریق و یا سایر جراحت های شدید شود.

▪ پیش از نصب ابزار برقی، ابتدا میز کار را بدسترسی سربا و مستقر کنید. مونتاژ صحیح و استقرار کامل و بدون ابراد میز کار برای جلوگیری از در هم شکستن آن سبیار پر اهمیت است.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل و حرکت بر روی میز کار نصب کنید.

نصب متغیر (آتوصیه نمی شود!)

چنانچه در موارد استثنایی، نصب و مستقر کردن ابزار برقی بر روی یک میز با یک سطح کار بطور ثابت امکان پذیر نیاشد، می توانید آنرا بوسیله و با کمک قلاب محافظ در برابر لغزش و واژگون شدن، مستقر کنید.

▪ برای این کار قلاب فلزی محافظ ۶ در دسترس است.

▪ هرگز قلاب فلزی محافظ در برابر لغزش و واژگون شدن را خارج نکنید. بدون قلاب محافظ فوق، ابزار برقی بطور امن مستقر نمی باشد و ممکن است بویژه در حین اره کاری تحت حداکثر زاویه برش فارسی، واژگون شود.

مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آنرژی و یا بیماری مجازی تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سرطان را هستند. بخصوص ترکیب آنها با

اطلاعات صوتی و مربوط به صدا

منزان سطح سر و صدا طبق 2-11 EN 61029-2 محسنه می شود.

سطح صوتی کلاس A، ارزیابی شده در خصوص این نوع ابزار برقی معادل است با سطح فشار صوتی ۹۱dB(A). سطح فشرت صوتی ۱۰۴dB(A). ضریب خطا (عدم قطعیت) K = ۳dB.

از گوشی ایمنی استفاده کنید!

سطح صدای قید شده در این دستورالعمل با روش ادراجه گیری طبق یک استاندارد مطابقت دارد و از آن میتوان برای مقایسه ابزارهای برقی با یکدیگر استفاده نمود. همچنین برای برآورد موقنی سطح فشار ناشی از صدا نیز مناسب است.

سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با ابزارهای کاربردی دیگر و یا بدون مراقبت و سرویس کافی بکار برده شود، در آنصورت امکان تغییر سطح صدا وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از صدا را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش بدهد. وقت برآورد دقیق فشار ناشی از صدا، باید زمانهای را هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن است و لیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از صدا را در کل طول کار به وضوح کم کند.

مونتاژ و حمل و نقل

▪ از روشن شدن نا خواسته ابزار برقی جلوگیری بعمل آورید. به هنگام مونتاژ قطعات و در میان انجام هر گونه کاری روی ابزار برقی، دوشاخه اتصال دهنده دستگاه به برق، باید به جریان برق متصل باشد.

محفویات ارسالی

کلیه قطعات ارسالی را با احتیاط از داخل بسته بندی خارج کنید.

همه بسته بندی ها را از ابزار برقی، متعلقات و ملحقات ارسالی دور کنید.

پیش از اینکه این ابزار برقی را برای اولین بار مورد استفاده قرار دهید، کنترل کنید که آیا قطعات مندرج زیر بطور کامل ارسال شده اند:

- اره مركب (فارسی بر میزی 2 کاره) با تیغه اره مونتاژ شده

- آچار آلن / پیچ گوشته دوسو 5

- کیسه جمع آوری گرد و غبار 8

مفاوی برای اره میزی:

- خط کش راهنمای موازی 61

- میله نگهدارنده جانبی قطعه کار 62

- پوشش پائینی تیغه اره 66

تذکر: ابزار برقی را از نظر هر گونه آسیب دیدگی احتمالی کنترل کنید.

قبل از ادامه کار با ابزار برقی، کلیه تجهیزات ایمنی را از نظر قابلیت کامل انجام کار کنترل کنید. هر گونه آسیب دیدگی قطعات را باید از لحظه عملکرد بدون ابراد و مطابق با دستورات مقرر برای کاربرد ابزار برقی به دقت بررسی کنید. کنترل کنید که آیا قطعات متمرک بدون عیب و نقص هستند و گیر نمی کنند و قطعات آسیب دیده نیستند.

- 69 نشانگر فاصله
 70 پیچ اتصال نشانگر فاصله، در خط کش راهنمای موازی
 71 حدایت کننده خط کش راهنمای موازی
 72 پیچ تنظیم برای نیروی کشش قطعه هدایت کننده
 73 پیچ های ریل اصطکاک خط کش راهنمای موازی
 74 پیچ های تنظیم خط کش راهنمای موازی
نگهدارنده طول
 75 پیچ تثبیت قطعه نگهدارنده (انتهای قطعه کار)
 76 سوراخ ها برای نگهدارنده طول
 77 قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار*
 *کلید متعلقات که در تصویر و یا در من آمد است، بطور معمول سماراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایند.

مشخصات فنی

اره مزکب (فارسی) بر میزی 2 کاره)			
GTM 12 JL			
... 001	... 0..		3 601 M15 ...
1650	1800	W	قدرت ورودی نامی
3700	3800	min ⁻¹	سرعت در حالت آزاد
650	650	nm	مشخصات پرتو لیزر
< 1	< 1	mW	
2	2		کلاس لیزر
1,5 mrad (زاویه) (کامل)	1,5 mrad (زاویه) (کامل)		انحراف خط لیزر
21,1	21,1	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
- /II	- /II		کلاس ایمنی

اندازه های مجاز قطعه کار (حداکثر/حداقل):
 اره فارسی بز، صفحه 494
 اره میزی، صفحه 490

این اطلاعات برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت می باشد و در صورت تغییر ولتاژ و یا در کشوهای دیگر می توانند تغییر کنند.

ابعاد تیغه اره های مناسب		
300-305	mm	قطر تیغه اره
1,5-2,0	mm	ضخامت تیغه اره
30	mm	قطر سوراخ میانی

- 27 بردگی های مشخص برای زاویه های فارسی بر استاندارد
 28 سوراخ های محل نصب گیره پیچ
 29 میز کشوئی برای گسترش کفی اره
 30 خط کش راهنمای
 31 ریل نگهدارنده قابل تنظیم
 32 پیچ مانع (مهار) برای برش فارسی / مورب 33,9° درجه (عمودی)
 33 بولت (پیچ دو سر دنده) مانع (مهار) برای برش فارسی / مورب 33,9° درجه (عمودی)
 34 واحد نور پردازی و روشنانی
 35 کلید برای نور پردازی (Light)
 36 کلید علامت گذاری و مشخص کردن خط برش بوسیله لیزر (Laser)
 37 اهرم (گیره) مهار برای زاویه های فارسی بر مختلف (عمودی)
 38 فقل ایمنی حمل و نقل
 39 پیچ های آلن شش گوش داخلی (6 میلیمتر) در خط کش راسنما
 40 بلجسپ هشدار پرتو لیزر
 41 پیچ های آلن شش گوش برای بسط کفی اره
 42 میله رزووه دار
 43 پیچ خروسوکی
 44 پیچ فقل ریل نگهدارنده قابل تنظیم
 45 گیره قفل
 46 درجه بندی دقیق
 47 نشانگر زاویه (عمودی)
 48 درجه بندی زاویه برش فارسی (عمودی)
 49 پیچ های صفحه موتناژ در کفی اره
 50 سریوش لاستیکی (جلو)
 51 پیچ تنظیم قرار گرفتن موقعیت لیزر (متوازنی)
 52 پیچ تنظیم قرار گرفتن موقعیت لیزر (منطبق)
 53 سریوش لاستیکی (بهلو)
 54 پیچ تنظیم قرار گرفتن موقعیت لیزر (انحراف جانبی)
 55 پیچ درجه بندی دقیق
 56 پیچ اتصال نشانگر زاویه (عمودی)
 57 پیچ آلن (3 mm) برای زاویه برش فارسی / مورب 0° درجه استاندارد (عمودی)
 58 پیچ آلن (3 mm) برای زاویه برش فارسی / مورب 45° درجه استاندارد (عمودی)
اجزاء اره میزی
 59 میز اره میزی
 60 محافظه تیغه
 61 خط کش راهنمای موازی
 62 میله نگهدارنده جانبی قطعه کار
 63 حفاظت ایمنی (قب محافظ)
 64 کلید اهرمی برای مهار خط کش راهنمای موازی
 65 درجه بندی نشانگر فاصله تیغه اره تا خط کش راهنمای موازی
 66 پوشش پائینی تیغه اره
 67 پین های اتصال عصانی (نگهدارنده جانبی قطعه کار) به ابزار
 68 اهرم مهار (اهرم باز و بسته کردن پایه)

تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباها ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.



موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی بعنوان یک دستگاه ثابت، برای انجام برش های مستقیم طولی و برش های مستقیم عرضی در چوب در نظر گرفته شده است. با این ابزار می توان برش های فارسی افقی از زاویه 48° - 48° درجه تا زاویه 48° - 48° درجه و همچنین برش های فارسی عمودی (مورب) از زاویه 2° - 2° درجه تا زاویه 47° - 47° درجه نیز انجام داد. قدرت ابزار برقی طوری طراحی شده است که رای اره کردن و برش چوب های سخت و نرم، مانند تخته های خرد چوب (نوبان) و تخته های چندلائی مناسب است. در کاربرد این ابزار برقی بعنوان اره میزی، اره کردن آزمینیو یا سایر فلزات غیرآلھنی مجاز نمی باشد. نور ابزار برقی چهت روشنایی مستقیم محیط کار ابزار برقی تعیین شده است و برای روشنایی اتاق در خانه مناسب نیست.

اجزاء دستگاه

- شماره اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده می شود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه راهنمای آمده است.
- 1** کلید خاموش کردن
- 2** کلید روشن کردن
- 3** سوراخ های محل نصب دستگاه
- 4** محل تورفونگی جای دست
- 5** آجار آلن (mm) / پیچ گوشتشی دوسو
- 6** قلاب فلزی محافظ در برابر واژگون شدن ابزار
- 7** تیغه اره
- 8** کیسهه جمع آوری تراشه و گرد و غبار
- 9** محل خروج تراشه و خاک اره
- 10** پیچ قفل گیره اهرمی
- 11** قلاب / گیره اهرمی
- 12** پیچ آلن برای نصب تیغه اره
- 13** قفل کننده ممور دستگاه
- 14** فلائز مهار (مهره رو)
- 15** فلائز (مهره) داخل تیغه اره
- 16** پوشش عدسی لیزر
- 17** کلید آزاد کننده بازوی ابزار
- 18** دسته/دستگیره
- 19** واحد لیزر/خرجی پرتوی لیزر
- 20** حفاظ ایمنی (قاب محافظ) خودکار (متحرک)
- 21** گیره پیچی
- 22** کفی اره فارسی بر
- 23** درجه بندی برای زاویه برش فارسی (افقی)
- 24** صفحه موئاناز در کفی اره (صفحه زیر کار)
- 25** پیچ قفل برای زاویه های فارسی بر مختلف (افقی)
- 26** اهرم تنظیم زاویه فارسی بر (افقی)

علامت

- از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.



- از عینک ایمنی استفاده کنید.



- از گوشی ایمنی استفاده کنید.
صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.



- محدوده خطرا حتی الامکان دستها و انگشتها و یا بازو های خود را این محدوده دور نگهدازید.



\varnothing max. 305mm
 \varnothing min. 300mm

به ابعاد تیغه اره توجه داشته باشید. قطر سوراخ میانی تیغه اره باید بطور کامل و بدون لقی با محور ابزار مناسب باشد. از استفاده از قطعات الماقی یا تبدیل خودداری کنید.



به هنگام تعویض تیغه اره توجه داشته باشید که پهنا یا عرض برش از 2,0 میلیمتر کوچکتر و ضخامت تیغه اره از 2,0 میلیمتر بزرگتر نباشد. در غیر اینصورت خطر گیر کردن محافظ تیغه (2,0 mm) در قطعه کار وجود دارد. در کاربرد اره مرکب (فارسی بر میزی 2 کاره) بعنوان اره میزی، حداقل ارتفاع قطعه کار معادل 61 میلیمتر است.

علامت روی گیره اهرمی **11** برای چرخاندن و قفل کردن قاب محافظ خودکار



علامت روی کلید **17** برای آزاد کردن قفل بازوی ابزار است



علامت برای کاربرد اره مرکب (فارسی بر میزی 2 کاره)، بعنوان اره میزی بر



کوچک است و بخوبی قابل مهار کردن نیست، کار نکنید. فاصله دست شما تا تیغه اره در حال چرخش در غیر اینصورت خیلی کم خواهد بود.

▪ **از این ابزار برقی هرگز بدون صفحه مونتاژ شده در کفی اره (صفحه زیر کار) استفاده نکنید.** در صورت هرگونه نقصی در صفحه مونتاژ شده در کفی اره، آنرا تعویض نکنید. بدون صفحه مونتاژ کاملاً سالم و بی نقص، ممکن است تیغه اره به شما اسیب برساند.

▪ **قطعه کار را محکم کنید.** در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا پوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه پوسیله دست نگهدارش شود.

توصیه ها و نکات ایمنی برای کاربرد ابزار بعنوان اره میزی

▪ **از عملکرد صحیح قاب محافظ و حرکت آزادانه آن اطمینان حاصل کنید.** قاب محافظ باید پیش از آغاز اره کاری بر روی میز و به هنگام اره کردن بر روی قطعه کار قرار بگیرد؛ و قاب محافظ هرگز ناید در حالت باز بودن قفل شود.

▪ **هرگز برای نگهدارش قطعه کار، برداشت و دور کردن براده ها و تراشه های چوب و با بطور کلی به هر دلیلی، دست خود را به سمت پشت تیغه اره نزدیک نکنید.** در این حالت فاصله مابین دست شما تا تیغه اره در حال چرخش، بسیار کم است.

▪ **قطعه کار را فقط در حالت روشن بودن ابزار برقی به تیغه اره نزدیک کنید.** در غیر اینصورت خطر پس زدن (ضریبه به عقب) وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند.

▪ **همواره فقط یک قطعه کار را همzمان اره کنید.** قطعه های کاری که کنار هم و یا روی یکدیگر قرار داده شوند، ممکن است در تیغه اره گیر کنند، باعث بلوکه شدن آن شوند و یا در هین اره کردن حرکت کرده و در مقابل یکدیگر جایجا بشونند.

▪ **همواره از راهنمای پرش موازی و یا از راهنمای پرش زاویه استفاده نکنید.** با این اقدام این، دقت پرش افزایش پیدا می کند و خطر و امکان گیر کردن تیغه اره کاوش می یابد.

علامت ها

علامی و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علام و مفهوم آنها را خوب باطری سپارید. تفسیر صحیح این علامی به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بد هید.

علامت معنی

▪ **پرتو لیزر
به پرتو لیزر مستقیماً نگاه نکنید
لیزر کلاس 2**



▪ **هرگز دستهای خود را در محدوده اره قرار نمایید، در حالیکه ابزار برقی در حال کار کردن است.** در صورت تماس پیدا کرد که ابزار برقی را بهتر و امکان ایجاد جراحت وجود دارد.



استفاده کنید. تیغه های اره ای که با قطعه های قابل مونتاژ اره متناسب نباشند، به صورت غیر مدور حرکت می کنند و باعث از دست دادن کنترل می شوند.

▪ **از تیغه های اره ساخته شده از فولاد آلیاژی با استنکام بالا (فولاد HSS) استفاده نکنید.** اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع شکند.

▪ **بس از اتمام کار، به تیغه اره دست نزنید، قبیل از اینکه کاملاً سرد شده باشد.** تیغه اره در اثر کار کردن بسیار داغ می شود.

▪ **جهت پرتو لیزر نباید به طرف افراد و یا حیوانات باشد و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر نگاه نکنید.** این ابزار برقی، پرتو لیزر از کلاس ۲ طبق استاندارد EN60825-1 تولید می کند، که میتواند به چشم و بینای افراد اسیب برساند.

▪ **هرگز لیزر یا دیود روشنایی تعییه شده را با یک نوع لیزر دیگری جایگزین نکنید.** لیزر یا دیودهای که متناسب این ابزار برقی نیستند ممکن است برای اشخاص خطرآفرین باشند. تعمیر و تعویض باستثنی توسط یک نمایندگی مجاز انجام شود تا از بروز خطرات در بخش ایمنی جلوگیری گردد.

▪ **کابل برق دستگاه را بطور مرتب کنترل کنید و در صورت اپرداد و آسیب دیدگی کابل، ازرا منصرآ توسع خدمات و نهایندگی مجاز برای ابزار آلات برقی بوش تحت تعمیر قرار دهید.** کابل های رابط آسیب دیده را تعویض نکنید. این اقدام، تضمین بقای ایمنی ابزار برقی شما است.

▪ **در صورت عدم استفاده از ابزار برقی، آنرا در محل امن نگاه دارید.** ابزار برقی را باید در انبار و محل فشرک قرار داد، علاوه بر این باید بتوان مهل نگهداری آن را قفل نمود. این اقدام ایمنی از آسیب دیدن ابزار برقی و همینین از دسترسی افراد بدون تحریه و ناوارد به ابزار برقی چلو گیری بعمل می آورد.

▪ **هرگز ابزار را قبل از توقف کامل آن، ترک نکنید.** ابزار و متعلقات در حال حرکت ممکن است باعث آسیب دیدگی بشوند.

▪ **در صورتیکه کابل ابزار برقی آسیب دیده باشد، از آن استفاده نکنید.** از تماس با کابل آسیب دیده خودداری کرده و در صورت آسیب دیدن کابل دستگاه در حین کار، دو شاخه اتصال را از داخل پریز برق ببرون آورید. کابل های می آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.

▪ **توصیه ها و نکات ایمنی برای کاربرد ابزار بعنوان اره فارسی بر**

▪ **از عملکرد صحیح قاب محافظ و حرکت آزادانه آن اطمینان حاصل کنید.** هرگز قاب محافظ تیغه را در حالت باز بودن آن، قفل و مهار نکنید.

▪ **هرگز باقیمانده های برش، تراشه های چوب و اشیایی از این قبیل را در حالی که ابزار برقی روشن است از محدوده برش دور نکنید.** همواره ابتدا بازوی ابزار برقی را به وضعیت سکون اوایله بازگردانید و سپس ابزار برقی را خاموش نکنید.

▪ **تیغه اره را فقط در حالت روشن بودن ابزار برقی به قطعه کار نزدیک کنید.** در غیر اینصورت خطر پس زدن (ضریبه به عقب) وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند.

▪ **قطعه کار را همواره بطور محکم مهار کنید.** هیچگاه بر روی قطعه کاری که برای محکم نگهدارش خیلی

- در صورت برخورد پرتوی لیزر به چشم، چشمها را بفراز بیندید و سر را از محدوده ی پرتوی لیزر خارج کنید.
 - از بکار بردن ابزارهای متوجه کننده ی نور مانند دوربین و غیره جهت حفاظت از منبع پرتو خودداری کنید. اینگونه ممکن است به پیشمان خود آسیب برسانید.
 - پرتوی لیزر را به طرف اشخاصی که با دوربین یا وسائل مانند آن نگاه می کنند نگیرید. اینگونه ممکن است به چشممان آنها آسیب برسانید.
 - همچوپن تغییری در تنظیمات لیزر انجام ندهید. امکانات تنظیم ذکر شده در دفترچه راهنمای را می توان بدون خطر استفاده کرد.
 - هرگز لیزر یا دیود روشناختی تعییه شده را با یک نوع لیزر دیگر جایگزین نکنید. لیزر یا دیودهای که مناسب این ابزار برقی نیستند ممکن است برای اشخاص خطرآفرین باشند. تمیز و تعویض بایستی توسط یک نمایندگی مجاز انجام شود تا از بروز خطرات در بخش اینجا چلوگیری گردد.
 - برچسب های هشدار بر روی ابزار برقی باید همواره خواسته و مشخص باقی بمانند، روی آنها را هرگز نیوشاپنید.
 - از قرار گرفتن یا ایستادن روی این ابزار برقی خودداری کنید. این امر ممکن است باعث بروز آسیب دیدگی های جدی بشود، چنانچه ابزار برقی و آژگون شود و یا شما بطور ناخواسته با تیغه اره تماس پیدا کنید.
 - دسته ها و گیره ها را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و چربی نگاه دارید. دسته ها و گیره های چرب و روغن، لیز و لغزنه هستند و باعث از دست دادن کنترل می شوند.
 - ابزار برقی را فقط در صورتی مورد استفاده قرار دهید که در سطح محل کار به غیر از قطعه کار همچوگونه ابزارهای تنظیمی، تراشه های چوب و فاک اره و غیره وجود نداشته باشد. چنانچه قطعات کوچک چوب یا اشیاء، دیگر به تیغه اره در حال چرخش برخورد کنند، ممکن است بسیار سریع به فرد کاربر اصابت کنند. کف زمین را عاری از تراشه های چوب و بقایای مواد نگاه دارید. امکان لغزش و شُرخوردن روی این مواد وجود دارد.
 - ابزار برقی را فقط برای قطعات کاری و مواد مندرج طبق نوع کار مشروح در مبحث «مواد دارید دستگاه»، یکار برپرید. در غیر اینصورت ممکن است به ابزار برقی فشار بیش از حد وارد آید.
 - در صورت گیر کردن تیغه اره، ابزار برقی را خاموش کنید و قطعه کار را آرام و بی حرکت نگهدارید، تا تیغه اره کاملاً از حرکت متوقف شود. برای پیشگیری از پس زدن (ضریبه به قطب)، همواره باید قطعه کار را پس از ایست کامل تیغه اره حرکت داد. بیش از روشن کردن مجدد ابزار برقی، ابتدا علت گیر کردن و انسداد تیغه اره را پیدا و پرطرف کنید.
 - هرگز از تیغه های اره کند، ترک خورده، خمیده شده یا آسیب دیده استفاده نکنید. تیغه های اره کند یا با دندانه های نامنظم در نک شکاف برش تنگ، باعث ایجاد اصطکاک بالا، گیر کردن تیغه اره و پس زدن (ضریبه به عقب) می شوند.
 - همواره از تیغه اره های دارای اندازه و سوراخ نگهدارندگی مناسب (مثلًا شکل گرد یا لوژی)
 - در صورت ابراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان آنها را فقط و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.
 - قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، توصیف متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاهه را از برق کشیده و با بازی آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.
 - ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، دسترس کودکان دور نگهدارید. اجاهه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنمای را نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تعریف هسته رسانی است.
 - از ابزار الکتریکی خوب مرافقت کنید. مواظب باشد که قسمت های متممی دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقیق که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده باشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مرافقت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.
 - ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب مرافقت شده و از لبه های تیز برخورد نارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.
 - ابزارهای الکتریکی، متعلقات ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزو ه راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشد. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه نماید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.
- سرویس**
- برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای بجوع گردد و از وسائل یادکی اصل استفاده نکنید. این باعث خواهد شد که این دستگاه شما تضمین گردد.
- توصیه ها و نکات ایمنی برای اره های مرکب (فارسی بر میزی 2 کاره)**
- ابزار برقی با یک برچسب هشدار ارسال می شود (در تصویر ابزار برقی روی صفحه تا شو با شماره 40 مشخص شده است).
-
- برچسب هشدار را قبل از راه اندازی اولیه با برچسب ارسالی زبان کشور خود جایگزین نکنید.
- جهت پرتو لیزر نباید به طرف افراد و یا حیوانات باشد و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر نگاه نکنید. اینگونه ممکن است منجر به خیره شدگی افراد، روزانه با آسیب دیدگی چشم گردد.
-
- 1609 92A 5KX | (24.2.17)
- Bosch Power Tools

فارسی

راهنمایی های ایمنی

راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

مشهدا در استفاده از ابزارهای برقی، باید برای

حفظاًت در برابر برق گرفتگی، خطر حریق، سوانح و جراحات، اقدامات ایمنی اساسی به شرح زیر را بدقت رعایت نمود.

پیش از استفاده از این ابزار برقی، لطفاً کلیه راهنمایی ها و نکات ایمنی را بخوانید و از این راهنمایی ها و

مشهدا راهنمایی ایمنی بفوایی نگهداری کنید.

منظور از واژه «ابزار برقی» که در این دفترچه راهنمایی بکار برده می شود، ابزارهای برقی می باشد که به شکل جریان برق متصل می شوند (دارای کابل برق) و همچنین منظور ابزارهای برقی شارژی یا باتری دار (بدون کابل برق) می باشد.

ایمنی محل کار

▪ محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محيط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

▪ با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای متفرق پاشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی جرقه هایی ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

▪ هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

▪ دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیبگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم می کند.

▪ از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاز، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و مهین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می باید.

▪ دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

▪ از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار الکتریکی، آویزان کردن آن و یا فارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متحرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

▪ در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

▪ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماكن مروطه، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

راعیت ایمنی اشخاص

▪ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و همچشم کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مذر، الکل و داروه استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به صوره داشته باشد.

▪ از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر ممنوع شدن را کاهش میدهد.

▪ مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باطری، پرداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل پاشد و یا دستگاه را در هالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

▪ قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آغاز را از روی دستگاه ببردارید. ابزار و آغازهای که روی بخش های چرخدنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

▪ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیرمنتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

▪ لباس مناسب پوشید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زیست آلات خودداری کنید. موسه، لباس و دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه دور نگهدازید. لباس های گشاد، موی بلند و زیست آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

▪ در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا سلیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن

▪ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.